



---

## **IZVJEŠĆE O KEMIJSKOM STANJU PODZEMNIH VODA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2013. GODINI**

---



HRVATSKE VODE, 2015.

---



*Izvješće o kemijskom stanju podzemnih voda u Republici Hrvatskoj u 2013. godini izradili su:*


mr.sc. Daria Čupić, dipl.ing.geol.

Andrea Marinović Ruždjak, dipl.ing.bioteh.,univ.spec.oecoing.

Simana Milović, dipl.ing.bioteh.

GENERALNI DIREKTOR

mr. sc. Ivica Plišić, dipl. ing. građ.




Podaci objavljeni u izvješću su rezultat kontroliranog mjerenja na monitoring postajama za kakvoću voda u Republici Hrvatskoj i prema Katalogu informacija Hrvatskih voda ubrajaju se u informacije dostupne na zahtjev. Izvješće je informacija javne namjene dostupna bez posebnog zahtjeva.

Izvješće i podaci su autorsko pravo Hrvatskih voda, a za tiskanje i upotrebu je neophodno odobrenje Hrvatskih voda i navođenje Hrvatskih voda kao izvora podataka.

Fotografija na naslovnoj strani: izvor Cetine (autor dr. sc. Igor Stanković, dipl.ing.biol.)

Ključne riječi: Hrvatska, monitoring, podzemne vode, grupirana tijela podzemne vode, ocjena kakvoće, kemijsko stanje



## KAZALO

<b>1.</b>	<b>SAŽETAK</b>	9
<b>2.</b>	<b>UVOD</b>	13
<b>3.</b>	<b>PRAĆENJE KEMIJSKOG STANJA PODZEMNIH VODA U 2013. GODINI</b>	14
3.1.	PLAN NADZORNOG MONITORINGA PO GRUPIRANIM PODZEMnim VODnim TIJELIMA	15
3.2.	OPSEG ANALIZA I GODIŠNJI PREGLED UČESTALOSTI ISPITIVANJA	16
3.3.	ODSTUPANJE OD PLANA MONITORINGA	17
3.4.	IZVODITELJI MONITORINGA	17
<b>4.</b>	<b>METODE UZORKOVANJA I MJERENJA</b>	18
<b>5.</b>	<b>KEMIJSKO STANJE PODZEMNIH VODA</b>	19
5.1.	KRITERIJI ZA OCJENU KEMIJSKOG STANJA PODZEMNIH VODA	19
5.2.	ZNATNO I TRAJNO RASTUĆI TREDOVI	21
5.3.	OCJENA KEMIJSKOG STANJA PODZEMNIH VODA	21
5.3.1.	Vodno područje rijeke Dunav, područje podsliva rijeke Save	22
5.3.2.	Vodno područje rijeke Dunav, područje podsliva rijeka Drave i Dunava	51
5.3.3.	Jadransko vodno područje	59
<b>6.</b>	<b>LITERATURA</b>	69
	PRILOG 1 Karte kemijskog stanja na monitoring postajama po elementima za ocjenu stanja	70
	PRILOG 2 (na CD-u) – Metode mjerena za fizikalno-kemijske i kemijske pokazatelje	





## 1. SAŽETAK

Na temelju Zakona o vodama (NN br. 153/09, 63/11,130/11,56/13 i 14/14) u dalnjem tekstu Zakona o vodama, Uredbe o standardu kakvoće voda (NN br.73/13 i 151/14) u dalnjem tekstu Uredba, te Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda (NN br.74/13) u Hrvatskim vodama je izrađen Plan praćenja stanja voda u Republici Hrvatskoj u 2013. godini, kojim je bilo predviđeno ispitivanje kakvoće voda u kaptiranim izvorima, piezometrima i zdencima priljevnih područja vodocrpilišta vodnog područja rijeke Dunav u ukupno osamnaest (18) grupiranih tijela podzemne vode – 13 u podslivu Save i 5 u podslivu Drave i Dunava, te kaptiranih izvora i zdenaca u jadranskom vodnom području u deset (10) grupiranih tijela podzemne vode.

U Hrvatskoj su identificirana 32 grupirana tijela podzemnih voda (u dalnjem tekstu GPVT). U skladu s odredbama Uredbe, u svakom pojedinačnom grupiranom vodnom tijelu podzemnih voda treba pratiti i ocjenjivati kemijsko i količinsko stanje. Mjerne postaje za praćenje kakvoće podzemnih voda i ocjenu kemijskog stanja tijela podzemne vode razmještene su u gotovo svim grupiranim tijelima podzemne vode, uz izuzetak dva grupirana vodna tijela u vodnom području rijeke Dunav i dva vodna tijela u jadranskom vodnom području.

Za ocjenu kemijskog stanja tijela podzemne vode koriste se pokazatelji iz Priloga 6. Uredbe koji se prate u okviru nadzornog monitoringa (tablica 1) i to: standardi kakvoće podzemnih voda za nitratre i aktivne tvari u pesticidima, pojedinačne i ukupne (tablica 2), te i granične vrijednosti specifičnih onečišćujućih tvari (tablica 3). Kemijsko stanje podzemnih voda svrstava se u dvije kategorije: dobro i loše.

### NITRATI I AKTIVNE TVARI U PESTICIDIMA

Prema koncentraciji **nitrata** utvrđeno je **dobro** kemijsko stanje na svim ocjenjivanim grupiranim tijelima podzemnih voda u **–području podsliva rijeke Save i jadranskom vodnom području** u 2013. godini. U **području podsliva rijeke Drave i Dunava** utvrđeno je **dobro** kemijsko stanje s obzirom na **nitratre** na svim postajama grupiranih vodnih tijela Novo Virje i Legrad-Slatina. U GPVT Varaždinsko područje na tri postaje vodocrpilišta Varaždin (PDS-5, PDS-6 i PDS-7), u GPVT Istočna Slavonija – sliv Drave i Dunava na postaji Bapska (BB-1), te u GPVT Međimurje na mjernoj postaji Križovec (B-K), utvrđeno je **loše** kemijsko stanje s obzirom na nitratre.

U 2013. godini utvrđeno je i **dobro** kemijsko stanje s obzirom na aktivne tvari u **pesticidima** na svim mjernim postajama grupiranih podzemnih vodnih tijela.

### SPECIFIČNE ONEČIŠĆUJUĆE TVARI

#### Pokazatelji koji se mogu pojaviti prirodno i/ili kao rezultat ljudske djelatnosti

Prema koncentracijama **otopljenih metala (kadmij, olovo i živa)** u 2013. godini utvrđeno je **dobro kemijsko stanje** na svim mjernim postajama grupiranih tijela podzemnih voda područja **podsliva rijeke Save**. Na grupiranim podzemnim vodnim tijelima Lekenik-Lužani i Istočna Slavonija – sliv Save koncentracije **arsena** su prirodno povišene, tako da se za te pokazatelje ne primjenjuje standard kakvoće. Na lokacijama na kojima se primjenjuje standard kakvoće koncentracija arsena je prelazila graničnu vrijednost samo na lokaciji Milaševac, MZ-1 (GPVT Ilava-Lonja-Pakra), gdje je zabilježena srednja godišnja koncentracija od 15,5 µgAs/l, te je utvrđeno **loše stanje** s obzirom na arsen. Međutim dosadašnja ispitivanja ukazuju da se ovdje najvjerojatnije radi o prirodnom porijeklu arsena, što bi se trebalo utvrditi dodatnim monitoringom. Stoga je na karti u Prilogu 1. ova mjerna postaja prikazana s povišenom prirodnom koncentracijom.



U grupiranim podzemnim vodnim tijelima područja **podsliva rijeke Drave i Dunava** u 2013. godini utvrđeno je **dobro kemijsko stanje** s obzirom na **otopljene metale kadmij i živu**. U GPVT Legrad-Slatina su na lokaciji Bikana PV-1 neznatno su bile povišene koncentracije **arsena** ( $10,65 \mu\text{gAs/L}$ ) te su premašivale graničnu vrijednost od  $10 \mu\text{gAs/L}$ . I ovdje je najvjerovaljnije riječ o prirodnom porijeklu arsena te je potrebno provesti dodatna istraživanja. Na kartama u Prilogu 1. je navedena mjerna postaja prikazana s povišenom prirodnom koncentracijom. U GPVT Istočna Slavonija – sliv Drave i Dunava zbog geološkog porijekla prirodno su prisutne povišene koncentracije metala arsena i olova, tako da se za te pokazatelje ne primjenjuje standard kakvoće.

**U jadranskom vodnom području** je utvrđeno **dobro stanje** prema **konzetracijama otopljenih metala**.

Prema koncentraciji **amonija** u području **podsliva rijeke Save** u GPVT Zagreb utvrđeno je **loše kemijsko stanje** na dvije mjerne postaje priljevnog područja vodocrpilišta Kosnica: na mjerenoj postaji A-1-1 zabilježena je srednja godišnja koncentracija od  $1,71 \text{ mgNH}_4^+/\text{l}$ , a na postaji Čdp-8/2 od  $0,79 \text{ mgNH}_4^+/\text{l}$ . Na ostalim lokacijama u grupiranim tijelima podzemnih voda područja podsliva rijeke Save, koja ne sadrže više koncentracije amonija uvjetovanog geološkim porijeklom, amonij ne prelazi standard kakvoće. Utvrđeno je **dobro kemijsko stanje** s obzirom na **kloride i sulfate**, kao i **dobro kemijsko stanje** s obzirom na **ortofosfate** na svim grupiranim podzemnim vodnim tijelima područja podsliva rijeke Save, osim u GPVT Istočna Slavonija – sliv Save. Ortofosfati na dvije lokacije premašuju standard kakvoće: Jelas, P-10/91 i Gudinci Z-1, te je utvrđeno **loše stanje**.

U području **podsliva rijeke Drave i Dunava** prirodno su prisutne povišene koncentracije **amonija** u GPVT Istočna Slavonija - sliv Drave i Dunava, tako da se za taj pokazatelj ne primjenjuje standard kakvoće. U GPVT Legrad-Slatina na lokaciji Bikana PV-1, gdje je premašen je standard kakvoće, to jest neznatno su povišene koncentracije amonija ( $0,776 \text{ mgNH}_4^+/\text{l}$ ), te se monitoring postaja nalazi u lošem stanju. Međutim, amonij je u ovom vodnom tijelu najvjerovaljnije prirodnog porijekla, što bi se trebalo utvrditi dodatnim monitoringom, zbog čega je ova mjerna postaja na kartama prikazana u prirodno povišenim koncentracijama. **Kloridi i sulfati** na promatranih lokacijama unutar grupiranih tijela podzemnih voda područja podsliva rijeke Drave i Dunava imaju zanemarive vrijednosti u odnosu na standard kakvoće iz Uredbe. **Ortofosfati** su u **dobrom stanju** učitavom području podsliva rijeke Drave i Dunava, osim na tri lokacije gdje premašuju standard kakvoće: Korođ P-1, Tordinci Z-1 i Donji Miholjac Z-1 na grupiranom podzemnom vodnom tijelu Istočna Slavonija - sliv Drave i Dunava i nalaze se stoga u **lošem stanju**.

**U jadranskom vodnom području** utvrđeno je **dobro kemijsko stanje** na svim mernim postajama s obzirom na **amonij, kloride i sulfate**, kao i na **ortofosfate**.

#### Umjetne sintetičke tvari

U području **podsliva rijeke Save** u 2013. godini na dvije mjerne postaje GPVT Zagreb, u priljevnom području vodocrpilišta Sašnjak-Žitnjak utvrđeno je **loše stanje** s obzirom na **sumu trikloretena i tetrakloretena**; na mjerenoj postaji SK-16/2 zabilježena je srednja godišnja koncentracija od  $34,06 \mu\text{g/l}$ , a na postaji Sk-15 od  $30,07 \mu\text{g/l}$ . Na svim ostalim mernim postajama područja **podsliva rijeke Save**, te svim mernim postajama područja **podsliva rijeke Drave i Dunava i jadranskog vodnog područja** za sumu trikloretena i tetrakloretena standard kakvoće je zadovoljen, te je utvrđeno **dobro kemijsko stanje**.

#### Pokazatelj koji upućuje na prodore slane vode ili druge prodore

U 2013. godini je s obzirom na **vodljivost** utvrđeno dobro kemijsko stanje na svim ispitivanim mernim postajama.



## **TRENDNOVI PROMJENE KONCENTRACIJA ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI U PODZEMnim VODAMA ZA RAZDOBLJE 2007. – 2013. GODINA**

### Nitrati

Obradom podataka i prikazom linearnog trenda prosječnih godišnjih vrijednosti koncentracija **nitrata** u području **podsliva rijeke Save** u razdoblju od 2007. do 2013. godine ustanovljeno je u GPVT Zagreb da je na nekim mjernim postajama Gradskih crpilišta i Male Mlake prisutan trend porasta koncentracija nitrata, međutim trend nije izražen. U razdoblju 2007. – 2010. godina najviše prosječne godišnje koncentracije **nitrata** bile su na postaji Bapska BB-1 (GPVT Istočna Slavonija - sliv Save), no u 2011. godini nije bilo moguće obaviti uzorkovanje na ovoj mjernoj postaji te je prekinut kontinuitet ispitivanja. U 2012. godini srednja godišnja vrijednost koncentracije nitrata je bila 61 mg NO<sub>3</sub>/l, ali analize su u 2013. godini pokazale da se ne radi o trendu smanjenja koncentracije nitrata, jer je srednja vrijednost u 2013. godini iznosila 130,24 NO<sub>3</sub>/l.

U području **podsliva rijeka Drave i Dunava** u promatranom razdoblju zamjećuje se blagi uzlazni trend koncentracija nitrata u grupiranom vodnom tijelu Varaždinsko područje na mjernoj postaji PDS-6, dok su ostali trendovi na tom grupiranom podzemnom vodnom tijelu većinom silazni. Na piezometru PDS-5 zamjetan je blagi trend pada, no još uvijek se radi o koncentraciji nitrata koja je gotovo dvostruko veća od dozvoljene vrijednosti. Na dvije lokacije GPVT Međimurje sačinjen je trend srednjih koncentracija nitrata iz razloga što oni na njima prelaze vrijednost od 75% standarda kakvoće, no nisu utvrđeni rastući trendovi.

### Aktivne tvari u pesticidima

U **području podsliva rijeke Save**, u GPVT Zagreb je utvrđen linearni trend snižavanja srednjih godišnjih koncentracija herbicida **atrazina**. Najizraženiji je bio na području Male Mlake.

### Trikloreten i tetrakloreten

U GPVT Zagreb u razdoblju od 2007 do 2013. utvrđen je trend porasta koncentracije halogeniranih ugljikovodika **trikloretena** i **tetrakloretena** na dvije mjerne postaje vodocrpilišta Sašnjak-Žitnjak (SK-15 i SK-16/2), u podzemnoj vodi priljevnog područja vodocrpilišta Stara Loza tijekom godina nisu se javljale povišene koncentracije trikloretena i tetrakloretena, dok je u 2013. godini na postaji Pr-7/2 zabilježena koncentracija prelazila 75% SKPV. Izrazito slab trend opadanja koncentracije trikloretena i tetrakloretena zabilježen je na postaji Z-4 (0,67 µg/l) dok na mjernoj postaji Z-2 trend nije utvrđen.

U **jadranskom vodnom području** na mjernoj postaji Tivoli GPVT Južna Istra, suma **trikloretena i tetrakloretena** prelazila je 75% standarda kakvoće podzemnih voda u 2012. godini, no ne uočava se značajniji trend.

### Amonij

U **području podsliva rijeke Save** u razdoblju od 2007. do 2013. u GPVT Zagreb je promatran trend prosječnih godišnjih vrijednosti koncentracija **amonija**, jer su srednje vrijednosti koncentracije amonija prelazile 75% vrijednosti standarda kakvoće podzemnih voda. Trend snižavanja koncentracija amonija izražen je gotovo na svim proučavanim mernim postajama, osim na postaji Čdp-8/2.

U **području podsliva rijeka Drave i Dunava**, srednje vrijednosti amonija također su prelazile 75 % vrijednosti standarda kakvoće podzemnih voda na vodocrpilištu Bikana u GPVT Legrad - Slatina, zbog čega je promatran trend kretanja vrijednosti koncentracije amonija. Na mjernoj postaji Bikana, PV-1 izražen je blagi trend povećanja koncentracija amonija, ali one su vjerojatno geološkog porijekla, što je potrebno utvrditi dodatnim istraživanjima.



### Kloridi

U 2013. godini u **jadranskom vodnom području** samo na mjernoj postaji Rimski bunar GPVT Cetina prosječne godišnje koncetracije **klorida** prelazile su 75% vrijednosti SKPV. Rastući trend na toj mjernoj postaji obilježen je prosječnim godišnjim porastom od 15 mg Cl/l.



## 2. UVOD

Prva sustavna praćenja kakvoće podzemnih voda kaptiranih izvorišta na području krša započeta su osamdesetih godina prošloga stoljeća. Nakon toga, 2000. godine uspostavljen je sustavni monitoring podzemnih voda na priljevnim područjima vodocrpilišta grada Zagreba, a 2006. i sustavni monitoring podzemnih voda na nacionalnoj razini. Sustavna praćenja provode se u svrhu utvrđivanja kemijskog stanja voda, dugoročnih promjena prirodnih uvjeta, promjena uzrokovanih intenzivnim ljudskim aktivnostima i promjena uslijed provođenja mjera na područjima za koja je utvrđeno da ne ispunjavaju uvjete za dobro stanje.

Kao posljedica usklađenja s Okvirnom direktivom o vodama Europske Unije (ODV), u Zakonu o vodama, je propisan monitoring stanja voda, što zahtijeva uspostavu praćenja:

- zapremine, razine, protoka, brzine, hidromorfoloških značajki, ekološkog i kemijskog stanja i ekološkog potencijala za površinske vode
- ekološkog i kemijskog stanja i ekološkog potencijala za priobalne vode
- kemijskog stanja za vode teritorijalnog mora i
- količinskog i kemijskog stanja za podzemne vode.

Kako bi se moglo odrediti stanje voda propisano Zakonom o vodama i Uredbom, definirani su standardi kakvoće voda za površinske, uključivo prijelazne i priobalne vode te za podzemne vode.

Temeljem kriterija koje propisuje Uredba u Prilogu 6. načinjena je ocjena kemijskog stanja podzemnih voda za pokazatelje za koje su propisane vrijednosti standarda kakvoće (nitrati i aktivne tvari sredstava za zaštitu bilja), kao i za pokazatelje za koje su propisane granične vrijednosti (specifične onečišćujuće tvari), a prikazani su i sedmogodišnji trendovi kretanja srednjih godišnjih vrijednosti pojedinih pokazatelja za razdoblje od 2007 do 2013. godine.

Ocjena kemijskog stanja na monitoring postajama i prikaz ostalih rezultata praćenja kakvoće podzemnih voda prikazani su za pojedina vodna područja, a unutar njih za grupirana vodna tijela podzemnih voda.

Plan monitoringa podzemnih voda u 2013. godini izrađen je u Hrvatskim vodama. Ispitivanje je provedeno putem osam laboratorija ovlaštenih za uzorkovanje i ispitivanje voda.

*Izvješće o kemijskom stanju podzemnih voda u Republici Hrvatskoj u 2013. godini* je četrnaesto po redu godišnje izvješće o rezultatima ispitivanja kakvoće voda.



### **3. PRAĆENJE KEMIJSKOG STANJA PODZEMNIH VODA U 2013. GODINI**

Zakonska osnova, opseg, vrsta i način ispitivanja voda u Republici Hrvatskoj definirani su Zakonom o vodama Uredbom te Pravilnikom o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda. Navedeni propisi usklađeni su s Direktivom 2000/60/ES Europskog parlamenta i vijeća, kojom se uspostavlja okvir za djelovanje Zajednice na području politike voda i ostalim direktivama koje uređuju područje voda.

Planom praćenja stanja voda u Republici Hrvatskoj u 2013. godini bilo je predviđeno ispitivanje kakvoće voda u kaptiranim izvorima, piezometrima i zdencima priljevnih područja vodocrpilišta vodnog područja rijeke Dunav u ukupno osamnaest (18) tijela podzemne vode – 13 u podslivu Save i 5 u podslivu Drave i Dunava, te kaptiranih izvora i zdenaca u jadranskom vodnom području u deset (10) tijela podzemne vode.

Plan praćenja stanja voda u Republici Hrvatskoj u 2013. godini izrađen je u Hrvatskim vodama. Ispitivanje je provedeno putem osam laboratorija ospozobljenih za uzorkovanje i ispitivanje voda. Ministarstvo poljoprivrede imenovalo je Hrvatske vode nacionalnim referentnim centrom za vode, što podrazumijeva suradnju s Agencijom za zaštitu okoliša (nacionalna žarišna točka) i Europskom agencijom za zaštitu okoliša, u okviru koje od 2010. godine se dostavljaju i podaci o kakvoći podzemnih voda sa 30 mjernih postaja smještenih u 23 različita vodna tijela Europskoj informacijskoj i promatračkoj mreži (EIONET - WISE) u traženom formatu, a i sudjeluje u izradi Izvješća o stanju okoliša u Poglavlju Kopnene vode.

Kakvoća podzemnih voda ispitivana je u 2013. godini na ukupno 270 mjernih postaja.

Monitoring podzemnih voda, u skladu s Okvirnom direktivom o vodama Europske Unije, Zakonom o vodama i Uredbom, obuhvaća pokazatelje potrebne da se utvrdi količinsko i kemijsko stanje podzemnih voda. Prema tome, pokazatelji kakvoće su podijeljeni u dvije grupe:

- a) osnovni fizikalno - kemijski i kemijski pokazatelji te
- b) režim razina podzemnih voda.

Ovim planom obuhvaćeno je praćenje fizikalno - kemijskih i kemijskih pokazatelja. Rezultati monitoringa količinskog stanja podzemnih voda nisu prikazani u ovom dokumentu.

Na svim postajama ispituju se osnovni pokazatelji (otopljeni kisk, pH vrijednost, električna vodljivost, nitrati i amonij), pokazatelji za koje su propisane vrijednosti standarda kakvoće podzemnih voda (nitrati i aktivne tvari u pesticidima), te specifične onečišćujuće tvari (arsen, kadmij, olovo, živa, amonij, kloridi, sulfati, ortofosfati) umjetne sintetičke tvari (suma trikloetena i tetrakloretena) i el. vodljivost. Dodatno se prate još ostali metali željezo, mangan, bakar, cink, krom i nikal, te mikrobiološki pokazatelji i organski spojevi.

Budući da se u velikoj mjeri radi o vodi koja se koristi za vodoopskrbu, ispitivani su i neki pokazatelji za kontrolu zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju definirani Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13), Pravilnikom o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN 125/13) i Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN 141/13).



### 3.1. PLAN NADZORNOG MONITORINGA NA GRUPIRANIM PODZEMNIM VODnim TIJELIMA

Područje Hrvatske se prema strukturno – geološkim i geomorfološkim obilježjima može podijeliti na panonski i krški dio. U panonskom dijelu dominiraju aluvijalni vodonosnici međuzrnske poroznosti unutar velikih sedimentacijskih bazena rijeka Drave i Save bogatih vodom, vrlo sporih podzemnih tokova i spore izmjene vode. Krški dio je niskih retencijskih sposobnosti i brzih podzemnih tokova, višestrukog izviranja i poniranja u istom grupiranom vodnom tijelu podzemne vode, prirodne ranjivosti i značajnog utjecaja mora na slatkvodne sustave.

Analizom značajki vodnih područja u Hrvatskoj su identificirana 32 grupirana tijela podzemnih voda. U vodnom području rijeke Dunav identificirano je 20 grupiranih tijela podzemne vode, od čega je 5 vodnih tijela u krškom dijelu, a 15 vodnih tijela je u aluvijalnim vodonosnicima.

U jadranskom vodnom području utvrđeno je 12 grupiranih tijela podzemne vode. U skladu s odredbama Uredbe, u svakom pojedinačnom vodnom tijelu treba pratiti i ocjenjivati kemijsko i količinsko stanje.

Kakvoća podzemnih voda planirala se ispitivati u 2013. godini na ukupno 270 mjernih postaja.

U aluvijalnim vodonosnicima vodnog područja rijeke Dunav mjerne su postaje raspoređene u priljevnim područjima 79 vodocrpilišta i 3 izvorišta. U krškom vodonosniku, planiralo se ispitivati 34 kaptirana izvorišta i bunara, raspoređena u jadranskom vodnom području i vodnom području rijeke Dunav (područje podsliva rijeke Save) koji pripadaju krškom području Dinarida.

U vodnom području rijeke Dunav, na području podsliva rijeke Save kakvoća podzemnih voda planirala ispitivati na 198 mjernih postaja. Od toga, 190 mjernih postaja raspoređeno je u aluvijalnom vodonosniku, najveći broj postaja i to 148 na priljevnim područjima 12 vodocrpilišta grada Zagreba, dok je osam (8) mjernih postaja smješteno u kaptiranim izvorištima na području krša.

Na području podsliva rijeke Drave i Dunava predviđeno je ispitivanje kakvoće podzemne vode na 46 mjernih postaja, koje su sve smještene u aluvijalnom vodonosniku.

U jadranskom vodnom području kakvoća podzemnih voda planirala se ispitivati na 26 mjernih postaja u kaptiranim izvorima i bunarima .

*Tablica 3.1.1.Pregled mjernih postaja u piezometrima, kaptiranim izvorištima i bunarima vodnih područja*

VODNO PODRUČJE	BROJ MJERNIH POSTAJA U PODZEMNIM VODAMA
Podsliv rijeke Save	50
Zagrebačka vodocrpilišta	148
Podsliv rijeke Drave i Dunava	46
<b>DUNAVSKO VODNO PODRUČJE</b>	<b>244</b>
<b>JADRANSKO VODNO PODRUČJE</b>	<b>26</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>270</b>

Rezultati monitoringa količinskog stanja podzemnih voda kao i ocjena količinskog stanja nisu sastavni dio ovog izvješća.



### 3.2. OPSEG ANALIZA I GODIŠNJI PREGLED UČESTALOSTI ISPITIVANJA

Temeljem kriterija koje propisuje Uredba u Prilogu 6., načinjena je ocjena kemijskog stanja podzemnih voda za pokazatelje koji se prate u okviru nadzornog monitoringa, pokazatelje za koje su propisane vrijednosti standarda kakvoće podzemnih voda (nitrati i aktivne tvari sredstava za zaštitu bilja), kao i pokazatelje za koje su propisane granične vrijednosti (specifične onečišćujuće tvari). Osim navedenih pokazatelja ispituju se i ostali pokazatelji izabrani na temelju analize rezultata dosadašnjeg monitoringa.

Učestalost mjerena u aluvijalnom vodonosniku se kreće od dva puta godišnje u tijelima podzemne vode za koja nije utvrđen rizik do četiri puta godišnje u tijelima podzemne vode koja su u stanju rizika i u stanju potencijalnog rizika. Iznimka je područje grada Zagreba gdje je planirana učestalost mjerena od dva do dvanaest puta, veća u plitkim vodonosnicima, a manja u dubokim. Učestalost mjerena organskih spojeva je manja, osim ako dosadašnji rezultati ne upućuju na prisustvo ovih tvari u podzemnim vodama.

U krškom vodonosniku se učestalost mjerena osnovnih pokazatelja kreće od dva do dvanaest puta za fizikalno – kemijske, kemijske i mikrobiološke pokazatelje, te dva do četiri puta za metale i organske spojeve. Tablica 3.2.1. prikazuje popis pokazatelja koji su ispitivani u podzemnim vodama tijekom 2013. godine.

*Tablica 3.2.1. Popis ispitivanih pokazatelja kakvoće u podzemnim vodama tijekom 2013. godine*

Skupina pokazatelja	Pokazatelj	Mjerna jedinica	Napomene
FIZIKALNO KEMIJSKI I KEMIJSKI POKAZATELJI	boja	mg/L Pt/Co	
	miris	NTU	
	mutnoća	NTU	
	temperatura	°C	
	pH		
	električna vodljivost	µS/cm	
	redoks potencijal	mV	samo sporadično i manjom učestalošću
	alkalitet m,p-vrijednost	mgCaCO <sub>3</sub> /L	samo sporadično i manjom učestalošću
	tvrdća ukupna	mgCaCO <sub>3</sub> /L	samo sporadično i manjom učestalošću
	slobodni CO <sub>2</sub>	mg/L	samo sporadično i manjom učestalošću
	ukupne otopljenje tvari	mg/L	
	suhi ostatak ukupni	mg/L	samo sporadično i manjom učestalošću
	suhi ostatak žareni	mg/L	samo sporadično i manjom učestalošću
	otopljeni kisik	mgO <sub>2</sub> /L	
	zasićenje kisikom	%	
	KPK-Mn	mgO <sub>2</sub> /L	
	amonij	mgN/L	
	nitriti	mgN/L	
	nitrati	mgN/L	
	ukupni dušik	mgN/L	
	o-fosfati otopljeni	mgP/L	
	uk. fosfor	mgP/L	
	sumporovodik	mg/L	
TOC	TOC	mg/L	
CIJANIDI	cijanidi	mg/L	
IONI	silikati	mg/L	
	sulfati	mg/L	
	kloridi	mg/L	
	fluoridi	mg/L	
	natrij	mg/L	
	kalij	mg/L	
	kalcij	mg/L	
	magnezij	mg/L	
	karbonati	mg/L	
	bikarbonati	mg/L	
OTOPLJENI METALI	željezo	µg/L	
	mangan	µg/L	
	bakar	µg/L	
	cink	µg/L	
	kadmij	µg/L	
	krom	µg/L	
	nikal	µg/L	
	olovo	µg/L	
	ziva	µg/L	
	arsen	µg/L	
POLICIKLIČKI AROMATSKI UGLJIKOVODICI	naftalen	µg/L	
	fluoranten	µg/L	
	benzo(b)fluoranten	µg/L	
	benzo(k)fluoranten	µg/L	
	benzo(a)piren	µg/L	
	benzo(g,h,i)perilen	µg/L	
	indeno(1,2,3-cd)piren	µg/L	
	antracen	µg/L	



### 3.3. ODSTUPANJE OD PLANA MONITORINGA

U vodnom području rijeke Dunav, području podsliva rijeke Save plan monitoringa je gotovo u potpunosti ispunjen. Kemijsko stanje u grupiranom tijelu podzemne vode Zagreb je u 2013. godini ispitivano na 142 mjerne postaje u zonama sanitарне заštite četrnaest javnih vodocrpilišta, uključujući buduće vodocrpilište Kosnicu, vodocrpilište Šibice u Zaprešiću i vodocrpilište Velika Gorica, dok je planirano 148. Kemijsko stanje podzemnih voda u vodnom području rijeke Dunav, podsliva rijeke Save u 2013. godini ispitivano je na sljedećim vodnim tijelima: Lekenik-Lužani, Lonja-Ilova-Pakra, Žumberak-Samoborsko gorje, sлив Orljave, Istočna Slavonija - Sliv Save, Kupa, Una, Dobra, Korana, Mrežnica te sлив Sutle i Krapine. Kemijsko stanje je ispitivano na 47 mjernih postaja, a planirano je 50. Dvije mjerne postaje (Istočno polje B2, te Z-1 Donji Andrijevc) priključene su u sustav javne vodoopskrbe, dok se na mjernoj postaji B-4 Dubrovčak pumpa nalazila u kvaru.

U vodnom području rijeke Dunav, podslivu Drave i Dunava ispitivano je pet grupiranih vodnih tijela podzemne vode: Varaždinsko područje, Međimurje, Novo Virje, Legrad-Slatina i Istočna Slavonija - sлив Drave i Dunava. Kemijsko stanje u grupiranim tijelima podzemne vode vodnog područja rijeke Dunav, područja podsliva rijeke Drave i Dunava u 2013. godini ispitivano je na 46 mjernih postaja kao što je i planirano.

U jadranskom vodnom području plan monitoringa je ispunjen gotovo u potpunosti.

### 3.4. IZVODITELJI MONITORINGA

Plan praćenja kakvoće podzemnih voda u 2013. godini provodili su laboratoriji ovlašteni za uzorkovanje i ispitivanje voda od strane Ministarstva poljoprivrede, kako slijedi:

- Glavni vodnogospodarski laboratorij Hrvatskih voda, na lokaciji Šibenik,
- Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb,
- Zagrebački holding d.o.o., Podružnica "Vodoopskrba i odvodnja", Zagreb,
- Zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, Zagreb,
- Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije, Karlovac,
- Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko - goranske županije, Rijeka,
- Zavod za javno zdravstvo Istarske županije, Pula,
- Zavod za javno zdravstvo Ličko – senjske županije, Gospić,
- Zavod za javno zdravstvo Zadar, Zadar.

Laboratoriji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije obavljali su ispitivanja kakvoće podzemnih voda piezometarskih bušotina i dijela izvorišta u vodnom području rijeke Dunav, s izuzetkom područja zagrebačkog vodonosnika, gdje je ispitivanja obavljao laboratorij „Vodoopskrbe i odvodnje“ Zagreb, te vodocrpilišta Šibice, gdje je ispitivanja obavljao laboratorij Zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, Zagreb. Budući da se piezometri vodocrpilišta Zapruđe nalaze unutar I. zone zaštite vodocrpilišta, ispitivanja na ovom području je i financirao i provodio laboratorij Podružnice Vodoopskrba i odvodnja u Zagrebu.

Kakvoću podzemnih voda kaptiranih izvorišta i zdenaca u jadranskom vodnom području ispitivali su Glavni vodnogospodarski laboratorij Hrvatskih voda, Šibenik te laboratoriji Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko - goranske županije, Zavoda za javno zdravstvo Ličko – senjske županije, Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije i Zavoda za javno zdravstvo Zadar.



#### 4. METODE UZORKOVANJA I MJERENJA

Uzorkovanja su obavljena prema hrvatskim normama HRN ISO 5667-11, Smjernice za uzorkovanje podzemnih voda, HRN ISO 5667-3, Smjernice za čuvanje uzoraka i rukovanje uzorcima i HRN ISO 5667-14, Smjernice za osiguravanje kakvoće pri uzorkovanju i rukovanju prirodnom vodom.

Ispitivanja kemijskih pokazatelja u podzemnim vodama su obavljena u skladu s metodama akreditiranim kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025, metodama dokumentiranim i validiranim u skladu s normom HRN EN ISO/IEC 17025 ili drugim jednakovrijednim međunarodno priznatim normama, odnosno metodama za koje su laboratoriji uspješno sudjelovali u dostupnim programima ispitivanja sposobnosti. U Prilogu 2. je pregled analitičkih metoda korištenih u laboratorijima koji obavljaju ispitivanja podzemnih voda, s podacima o granicama detekcije (LOD) i granicama kvantifikacije (LOQ) metoda za pojedinačne pokazatelje.



## 5. KEMIJSKO STANJE PODZEMNIH VODA

### 5.1. KRITERIJI ZA OCJENU KEMIJSKOG STANJA

Monitoring kemijskog stanja podzemnih voda treba osigurati cjelovitu informaciju o kemijskom stanju pojedinog vodnog tijela i vodnog područja u cjelini, te omogućiti utvrđivanje prisutnosti znatnog i trajno rastućeg trenda onečišćenja podzemnih voda.

Kemijski elementi prema kojima se ocjenjuje stanje podzemnih voda: pokazatelji koji se prate u okviru nadzornog monitoringa, standardi kakvoće podzemnih voda, te granične vrijednosti specifičnih onečišćujućih tvari; navedeni su u Prilogu 6. Uredbe i u nastavku ovog poglavlja. Za ocjenu kemijskog stanja vodnog tijela podzemne vode mjere se pokazatelji koji se prate u okviru nadzornog monitoringa (Tablica 5.1.2.), a koristi se **prosječna godišnja koncentracija (PGK) nitrata i aktivnih tvari pesticida** (pojedinačnih i ukupno ispitivanih) na svim mjernim postajama unutar grupiranog podzemnog vodnog tijela i uspoređuje sa **standardom kakvoće podzemnih voda** prema Tablici 5.1.3. U ovom slučaju „aktivne tvari pesticida“ predstavljaju aktivne tvari različitih sredstava za zaštitu bilja, neovisno o njihovom djelovanju i području primjene. Ocjena prema ukupno ispitivanim aktivnim tvarima predstavlja zbroj kvantificiranih aktivnih tvari određivanih prema planu monitoringa na nekoj mjernej postaji unutar grupiranog tijela podzemne vode. Uz standarde kakvoće podzemnih voda za ocjenu kemijskog stanja se **prosječna godišnja koncentracija (PGK) specifičnih onečišćujućih tvari** i to: **arsena, kadmija, olova, žive, amonija, klorida, sulfata, ortofosfata, sume trikloretena i tetrakloretena te električne vodljivosti** na svim mjernim postajama unutar grupiranog podzemnog vodnog tijela uspoređuje s **graničnim vrijednostima** prema Tablici 5.1.4. U Uredbi su propisana izuzeća za određena grupirana podzemna vodna tijela gdje su vrijednosti onečišćujućih tvari zbog geološkog porijekla veće od standarda kakvoće.

Ocjena kemijskog stanja podzemnih voda na mernim postajama svrstava se u dvije kategorije: **dobro** i **loše**, koje su označene kako je prikazano u tablici 5.1.1. Dobro kemijsko stanje je utvrđeno na onim mernim postajama na kojima prosječne godišnje koncentracije (izračunate kao aritmetičke sredine izmjerениh koncentracija) ne prelaze standarde kakvoće podzemnih voda i granične vrijednosti specifičnih onečišćujućih tvari, te su zadovoljavajuće.

Za ocjenu stanja zona sanitarne zaštite vode namijenjenje ljudskoj potrošnji koriste se vrijednosti pokazatelja koje služe za ocjenu stanja podzemnih voda.

Tablica 5.1.1. Klasifikacija kemijskog stanja na monitoring postaji

Klasifikacija kemijskog stanja na mjernej postaji	Boja
DOBRO	
LOŠE	

Tablica 5.1.2. Pokazatelji koji se prate u okviru nadzornog monitoringa

Osnovni pokazatelji	Dodatni pokazatelji	
– otopljeni kisik – pH vrijednost – električna vodljivost	– pokazatelji koji ukazuju na utjecaj onečišćenja	– pokazatelji značajni za zaštitu svih oblika korištenja podzemnih voda



Osnovni pokazatelji	Dodatni pokazatelji		
– nitrazi			
– amonij			
<b>Mjerne postaje</b>			
sva tijela podzemnih voda	tijela podzemnih voda na kojima je planom upravljanja vodnim područjima utvrđeno stanje rizika nepostizanja dobrog stanja	Prekogranična tijela podzemnih voda	

Tablica 5.1.3. Standardi kakvoće podzemnih voda

Pokazatelj	Mjerna jedinica	Prosječna godišnja koncentracija (PGK)
nitrazi	mg/l NO <sub>3</sub>	50 mg/l
aktivne tvari u pesticidima*	µg/l	0,1 pojedinačno 0,5 ukupno**

\* pesticid označava sredstva za zaštitu bilja i biocide u skladu s propisima o dopuštenim aktivnim tvarima u njima

\*\* ukupno označava sumu svih pojedinačnih pesticida izmjerena u monitoringu, uključivo njihove odgovarajuće metabolite i proekte razgradnje i reakcija

Tablica 5.1.4. Granične vrijednosti specifičnih onečišćujućih tvari

Pokazatelj	Mjerna jedinica	Prosječna godišnja koncentracija (PGK)
1. koji se može pojaviti prirodno i/ili kao rezultat ljudske djelatnosti		
arsen**	µg/l As	10
kadmij	µg/l Cd	5
olovo**	µg/l Pb	10
živa	µg/l Hg	1
amonij**	mg/l NH <sub>4</sub>	0,5
kloridi	mg/l Cl	250
sulfati**	mg/l SO <sub>4</sub>	250
ortofosfati	mg/l PO <sub>4</sub>	0,2
2. umjetne sintetičke tvari		
suma trikloroetena i tetrakloretena	µg/l	10
3. koji upućuje na prodore slane vode ili druge prodore		
vodljivost***	µS/cm	2500

\*\* granična vrijednost (PGK) se ne odnosi na sljedeća tijela podzemne vode koja zbog geološkog porijekla sadrže više koncentracije arsena, olova, sulfata i amonija:

- tijelo podzemne vode Istočna Slavonija sliv Drave i Dunava – arsen, olovo, amonij
- tijelo podzemne vode Ilova- Lonja-Pakra – amonij
- tijelo podzemne vode Lekenik – Lužani – arsen, amonij
- tijelo podzemne vode Istočna Slavonija sliv Save – arsen, amonij
- tijelo podzemne vode Neretva (Butina i Prud), Krka (okolica Knina i Drniša) – sulfati

\*\*\* granična vrijednost (PGK) se ne odnosi na tijelo podzemne vode Krka (okolica Knina i Drniša)



## 5.2. ZNATNO I TRAJNO RASTUĆI TRENDovi

Utvrđivanje znatnih i trajno rastućih trendova koncentracija onečišćujućih tvari temelji se na sljedećim elementima:

- a) učestalosti monitoringa i odabiru mjernih postaja, koji se odabiru tako da daju informacije neophodne za razlikovanje znatnog i trajno rastućeg trenda od prirodnog odstupanja koncentracije onečišćujuće tvari s odgovarajućim stupnjem pouzdanosti i točnosti,
- b) da se znatno i trajno rastući trendovi koncentracija onečišćujućih tvari mogu pravovremeno utvrditi te da se uzimaju u obzir privremene fizikalne i kemijske karakteristike tijela podzemnih voda, uključujući tok podzemnih voda, koeficijent hidrauličke vodljivosti, protjecanje i vrijeme infiltracije,
- c) procjeni statističkim metodama, uključujući regresijske analize, trendova u vremenskom nizu na pojedinačnoj mjernoj postaji,
- d) granici kvantifikacije svih mjerjenja postavljenoj na polovicu vrijednosti najviše granice kvantifikacije koja se pojavljuje u vremenskom nizu, osim za ukupne pesticide, kako bi se izbjegla sistematska pogreška u utvrđivanju trendova.

Srednje godišnje koncentracije onečišćujućih tvari promatrane su u podzemnoj vodi grupiranog podzemnog vodnog tijela u razdoblju od 2007. do 2013. godine, kako bi se utvrdio trend kretanja onih vrijednosti koje su bile više od 75 % vrijednosti standarda kakvoće podzemnih voda (SKPV) i/ili graničnih vrijednosti specifičnih onečišćujućih tvari, propisanih u Uredbi.

## 5.3. OCJENA KEMIJSKOG STANJA

U Planu upravljanja vodnim područjima analizirana je reprezentativnost postojeće mreže za pouzdanu ocjenu kemijskog stanja grupiranog tijela podzemnih voda i predloženo je proširenje mreže postaja. Proširenje se odnosi na crpilišta koja unutar jednog tijela podzemne vode sudjeluju s više od 10 % ukupnih eksploatacijskih količina, kao i usklađenje s potrebom praćenja stanja voda u odnosu na onečišćenje nitratima poljoprivrednog porijekla, te zahtjevima praćenja u zaštićenim područjima, osobito zonama sanitarne zaštite izvorišta za piće. Nadalje, pojedina grupirana tijela podzemnih voda u kršu imaju slabu prostornu pokrivenost, a samo su rijetka grupirana tijela podzemnih voda pokrivena odgovarajućom mrežom opažanja.

Budući da je ustanovljeno da mreža mjernih postaja nije dovoljno reprezentativna za ocjenu stanja grupiranih podzemnih vodnih tijela, u ovom izvješću nije ocijenjeno kemijsko stanje grupiranih tijela podzemnih voda nego **kemijsko stanje mjerne postaje** unutar pripadajućeg grupiranog tijela podzemnih voda.

Ocjena kemijskog stanja podzemnih voda na svakoj mjernej postaji, koja pripada odgovarajućem grupiranom podzemnom vodnom tijelu, obrađena je u tri cjeline:

- vodno područje rijeke Dunav, područje podsliva rijeke Save
- vodno područje rijeke Dunav, područje podsliva rijeka Drave i Dunava
- jadransko vodno područje.

Prilikom ocjene kemijskog stanja uzeti su u obzir svi analitički rezultati gdje je granica kvantifikacije (LOQ) nekog pokazatelja bila jednaka ili manja od odgovarajućeg standarda kakvoće podzemnih voda (SKPV) i/ili graničnih vrijednosti specifičnih onečišćujućih tvari.



### 5.3.1. Vodno područje rijeke Dunav, područje podsliva rijeke Save

#### 5.3.1.1. GRUPIRANO TIJELO PODZEMNE VODE ZAGREB

Kemijsko stanje u grupiranom tijelu podzemne vode Zagreb je u 2013. godini ispitivano na 142 mjerne postaje u zonama sanitарне заštite četrnaest javnih vodocrpilišta, uključujući buduće vodocrpilište Kosnicu, vodocrpilište Šibice u Zaprešiću i vodocrpilište Velika Gorica, dok je planirano 148.

Učestalost ispitivanja je bila raznolika, od dva do dvanaest ispitivanja godišnje, ovisno o važnosti vodocrpilišta za vodoopskrbu, te o pokazateljima koji su ispitivani. Na piezometrima smještenima na najmanjoj udaljenosti od zdenaca (I. grupa piezometara) je u većini slučajeva učestalost bila i najveća. Mjesečna dinamika ispitivanja je bila u I. grupi piezometara vodocrpilišta Zapruđe, Petruševac, Mala Mlaka i Strmec. Kod ostalih vodocrpilišta, osobito onih koji nisu uključeni u sustav vodoopsrkbe, ispitivanja su provedena na manjem broju piezometara, manjom dinamikom i opsegom ispitivanja. Opasne tvari su ispitivane frekvencijom od dva puta, osim onih tvari koje se pojavljuju u povišenim koncentracijama, primjerice atrazin i simazin (većina mjernih postaja vodocrpilišta Mala Mlaka, Velika Gorica i Šibice) i lakohlapljivi halogenirani ugljikovodici (većina mjernih postaja vodocrpilišta Bregana, Sašnjak-Žitnjak, Mala Mlaka, Ivana Reka i Velika Gorica), što je zahtijevalo učestalije praćenje.

O praćenju kakvoće podzemne vode u I. zoni sanitарне zaštite te u zdencima i zbirnoj vodi brine javni isporučitelj vodne usluge *Zagrebački holding d.o.o.*, podružnica *Vodoopskrba i odvodnja*. Kakvoća vode u zdencima i zbirnoj vodi morala je zadovoljavati standarde za pitku vodu iz *Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju* (NN 125/13) te se pokazatelji relevantni za vodu za ljudsku potrošnju stalno kontroliraju i u vodi zdenaca i u zbirnoj vodi koja cjevovodima ide do potrošača. Tako se u slučajevima povišenih koncentracija određenih pokazatelja zdenci isključuju iz upotrebe.

Prosječne godišnje koncentracije (PGK) pokazatelja i odgovarajuće ocjene kemijskog stanja u tijelu podzemne vode Zagreb prikazane su u *Tablici 5.3.1.1.1.*

Tablica 5.3.1.1.1. Ocjena kemijskog stanja grupirano tijela podzemne vode Zagreb prema Uredbi

Tablica 5.3.1.1. Ocjena kemijskog stanjagrupiranog tijela podzemne vode Zagreb prema Uredbi																														
TUJEO PODZEMNE VODE	ŠIFRA MUERNE POSTAJE	NITRATI (mg NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> /l)		ATRAZIN (µg/l)		SIMAZIN (µg/l)		SREDSTAVA ZA ŽAŠTITU BILJA, UKUPNO		AREN (µg/l)		KADMU (µg/l)		OLOVO (µg/l)		ŽIVA (µg/l)		AMONIJ (mg NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> /l)		KLORIDI (mg/l)		SULFATI (mg/l)		ORTOFOSFATI (mg PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> /l)		SUMA TRIKLORETKENA I TETRAKLORETKENA (µg/l)		EL. VODLJIVOST (µS/cm)		
		S.R. GODIŠNJA VRUĐENOST	Ocjena	S.R. GODIŠNJA VRUĐENOST	Ocjena	S.R. GODIŠNJA VRUĐENOST	Ocjena	S.R. GODIŠNJA VRUĐENOST	Ocjena	S.R. GODIŠNJA VRUĐENOST	Ocjena	S.R. GODIŠNJA VRUĐENOST	Ocjena	S.R. GODIŠNJA VRUĐENOST	Ocjena	S.R. GODIŠNJA VRUĐENOST	Ocjena	S.R. GODIŠNJA VRUĐENOST	Ocjena	S.R. GODIŠNJA VRUĐENOST	Ocjena	S.R. GODIŠNJA VRUĐENOST	Ocjena	S.R. GODIŠNJA VRUĐENOST	Ocjena	S.R. GODIŠNJA VRUĐENOST	Ocjena			
ZAGREB	52001	Bregana, Nes-5	9,8	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	13,75	DOBRO	56,67	DOBRO	<LOQ	DOBRO	0,45	DOBRO	693	DOBRO
	52002	Bregana, Nes-14	19,5	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	42,32	DOBRO	42,12	DOBRO	<LOQ	DOBRO	0,41	DOBRO	847	DOBRO		
	52003	Bregana, Nes-54	26,2	DOBRO																	27,97	DOBRO	40,60	DOBRO	<LOQ	DOBRO			790	DOBRO
	52005	Bregana, Nes-62	14,0	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	28,37	DOBRO	49,48	DOBRO	<LOQ	DOBRO	0,54	DOBRO	770	DOBRO		
	52008	Bregana, SM1/1	4,5	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	0,424	DOBRO	8,60	DOBRO	44,78	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	722	DOBRO		
	52101	Gradsk crplišta, B-5	35,0	DOBRO																	67,80	DOBRO	65,30	DOBRO	<LOQ	DOBRO	2,12	DOBRO	1017	DOBRO
	52103	Gradsk crplišta, D-3	29,4	DOBRO																	59,55	DOBRO	41,75	DOBRO	<LOQ	DOBRO	2,49	DOBRO	873	DOBRO
	52105	Gradsk crplišta, D-6	36,9	DOBRO																	85,05	DOBRO	57,00	DOBRO	<LOQ	DOBRO	2,06	DOBRO	1019	DOBRO
	52106	Gradsk crplišta, V-2	33,4	DOBRO																	77,05	DOBRO	60,15	DOBRO	<LOQ	DOBRO	2,31	DOBRO	990	DOBRO
	52107	Gradsk crplišta, V-3	38,8	DOBRO																	71,25	DOBRO	58,25	DOBRO	<LOQ	DOBRO			1020	DOBRO
	52108	Gradsk crplišta, V-5	34,2	DOBRO																	64,55	DOBRO	60,65	DOBRO	<LOQ	DOBRO			1021	DOBRO
	52109	Gradsk crplišta, B-15	36,6	DOBRO							<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	54,95	DOBRO	58,30	DOBRO	<LOQ	DOBRO	4,39	DOBRO	986	DOBRO
	52121	Horvati, H-1	22,8	DOBRO							<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	57,70	DOBRO	41,15	DOBRO	<LOQ	DOBRO	0,50	DOBRO	915	DOBRO
	52124	Horvati, Ph-12	33,7	DOBRO																	72,15	DOBRO	45,05	DOBRO	<LOQ	DOBRO			1001	DOBRO
	52125	Horvati, Ph-17	14,8	DOBRO																	48,15	DOBRO	42,10	DOBRO	<LOQ	DOBRO			783	DOBRO
	52141	Prečko, Pp-11	23,1	DOBRO																	37,80	DOBRO	43,35	DOBRO	<LOQ	DOBRO			938	DOBRO
	52144	Prečko, Pp-16	24,6	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	52,50	DOBRO	39,80	DOBRO	<LOQ	DOBRO	0,20	DOBRO	957	DOBRO		
	52145	Prečko, Pp-20	22,4	DOBRO																	49,85	DOBRO	46,80	DOBRO	<LOQ	DOBRO			948	DOBRO
	52201	Ivanja Reka, Ir-111/D	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	11,53	DOBRO	25,63	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	703	DOBRO		
	52202	Ivanja Reka, Ir-111/P	4,1	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	13,40	DOBRO	55,80	DOBRO	<LOQ	DOBRO	1,45	DOBRO	705	DOBRO		
	52203	Ivanja Reka, Ir-112/D	1,3	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	1,35	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	12,85	DOBRO	43,28	DOBRO	<LOQ	DOBRO	1,51	DOBRO			728	DOBRO		
	52204	Ivanja Reka, Ir-112/P	3,5	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	14,35	DOBRO	68,63	DOBRO	<LOQ	DOBRO	5,77	DOBRO			752	DOBRO		
	52206	Ivanja Reka, Ir-2	15,3	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	29,08	DOBRO	34,78	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	812	DOBRO		
	52305	Kosnica, Čdp-12/2	5,0	DOBRO																	8,20	DOBRO	21,75	DOBRO	<LOQ	DOBRO			443	DOBRO
	52306	Kosnica, Čdp-12/3	9,6	DOBRO																	9,80	DOBRO	23,90	DOBRO	<LOQ	DOBRO			542	DOBRO
	52307	Kosnica, Čdp-13/1	3,4	DOBRO																	9,28	DOBRO	24,70	DOBRO	<LOQ	DOBRO			441	DOBRO
	52308	Kosnica, Čdp-13/2	5,1	DOBRO																	13,48	DOBRO	26,70	DOBRO	<LOQ	DOBRO			610	DOBRO
	52309	Kosnica, Čdp-8/1	4,0	DOBRO	0,030	DOBRO	<LOQ	DOBRO	0,030	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	7,68	DOBRO	20,93	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	442	DOBRO		
	52310	Kosnica, Čdp-8/2	7,9	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	0,793	LOŠE	12,33	DOBRO	25,90	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	623	DOBRO		
	52314	Kosnica, Čp-101	8,9	DOBRO																	8,75	DOBRO	32,50	DOBRO	<LOQ	DOBRO			428	DOBRO
	52318	Kosnica, Čp-8	9,2	DOBRO																	12,80	DOBRO	23,45	DOBRO	<LOQ	DOBRO			531	DOBRO
	52320	Kosnica, Mp-5	13,3	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	7,90	DOBRO	29,95	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	605	DOBRO		

Tablica 5.3.1.1.1., nastavak																																							
TUJELO PODZEMNE VODE	ŠIFRA MJERNE POSTAJE	NAZIV MJERNE POSTAJE	NITRATI (mg NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> /l)		ATRAZIN (µg/l)		SIMAZIN (µg/l)		AKTIVNE TVARI SREDSTAVA ZA ŽAŠTITU RIJA, UKUPNO			ARSEN (µg/l)			KADMIJ (µg/l)			OLOVO (µg/l)			ŽIVA (µg/l)			AMONIJ (mg NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> /l)			KLORIDI (mg/l)			SULFATI (mg/l)			ORTOFOSFATI (mg PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> /l)			SUMA TRIKLORETENA I TETRAKLORETENA (µg/l)		EL. VODILJIVOST (µS/cm)	
			SR. GODIŠNJA VRUJEĐNOST	OCJENA	SR. GODIŠNJA VRUJEĐNOST	OCJENA	SR. GODIŠNJA VRUJEĐNOST	OCJENA	SR. GODIŠNJA VRUJEĐNOST	OCJENA	SR. GODIŠNJA VRUJEĐNOST	OCJENA	SR. GODIŠNJA VRUJEĐNOST	OCJENA	SR. GODIŠNJA VRUJEĐNOST	OCJENA	SR. GODIŠNJA VRUJEĐNOST	OCJENA	SR. GODIŠNJA VRUJEĐNOST	OCJENA	SR. GODIŠNJA VRUJEĐNOST	OCJENA	SR. GODIŠNJA VRUJEĐNOST	OCJENA	SR. GODIŠNJA VRUJEĐNOST	OCJENA	SR. GODIŠNJA VRUJEĐNOST	OCJENA	SR. GODIŠNJA VRUJEĐNOST	OCJENA	SR. GODIŠNJA VRUJEĐNOST	OCJENA							
ZAGREB	52331	Kosnica, Pkb-1/1/3	11,1	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	9,43	DOBRO	26,03	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	680	DOBRO											
	52332	Kosnica, Pkb-1/1/2	5,9	DOBRO															8,30	DOBRO	24,95	DOBRO	<LOQ	DOBRO			451	DOBRO											
	52333	Kosnica, Pkb-1/1/1	5,5	DOBRO															7,45	DOBRO	28,15	DOBRO	<LOQ	DOBRO			458	DOBRO											
	52336	Kosnica, Pkb-3/1/2	6,2	DOBRO															9,80	DOBRO	21,80	DOBRO	<LOQ	DOBRO			458	DOBRO											
	52337	Kosnica, Pkb-3/1/3	5,1	DOBRO															7,45	DOBRO	25,80	DOBRO	<LOQ	DOBRO			422	DOBRO											
	52338	Kosnica, Pkb-3/1/3	7,6	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	11,65	DOBRO	26,93	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	602	DOBRO											
	52341	Kosnica, Pkb-5/1/3	7,9	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	19,43	DOBRO	32,55	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	680	DOBRO											
	52342	Kosnica, Pkb-5/1/2	9,7	DOBRO															22,15	DOBRO	28,90	DOBRO	<LOQ	DOBRO			465	DOBRO											
	52346	Kosnica, Čp-105/3	14,8	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	11,00	DOBRO	26,50	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	589	DOBRO											
	52347	Kosnica, Čp-105/2	5,8	DOBRO															9,50	DOBRO	19,10	DOBRO	<LOQ	DOBRO			465	DOBRO											
	52348	Kosnica, Čp-105/1	4,7	DOBRO															7,70	DOBRO	21,80	DOBRO	<LOQ	DOBRO			440	DOBRO											
	52351	Kosnica, Pkb-5/1/1	5,0	DOBRO															7,60	DOBRO	25,15	DOBRO	<LOQ	DOBRO			427	DOBRO											
	52352	Kosnica, A-1-1	3,3	DOBRO															1,710	DOŠE	11,80	DOBRO	27,08	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	602	DOBRO									
	52353	Kosnica, A-2-1	12,8	DOBRO															0,103	DOBRO	23,85	DOBRO	21,13	DOBRO	<LOQ	DOBRO	0,62	DOBRO	614	DOBRO									
	52354	Kosnica, A-4-1	11,8	DOBRO															17,98	DOBRO	20,35	DOBRO	<LOQ	DOBRO	2,25	DOBRO	605	DOBRO											
	52355	Kosnica, A-5-1	11,8	DOBRO															21,28	DOBRO	21,98	DOBRO	<LOQ	DOBRO	4,80	DOBRO	651	DOBRO											
	52356	Kosnica, A-7-1	16,0	DOBRO	0,028	DOBRO	<LOQ	DOBRO	0,028	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	22,03	DOBRO	25,50	DOBRO	<LOQ	DOBRO	3,85	DOBRO	685	DOBRO											
	52402	Malá Miláka, Mn-310	31,8	DOBRO	0,040	DOBRO	<LOQ	DOBRO	0,040	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	21,35	DOBRO	28,13	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	735	DOBRO											
	52403	Malá Miláka, Mn-311	29,7	DOBRO	0,044	DOBRO	<LOQ	DOBRO	0,044	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	27,55	DOBRO	24,53	DOBRO	<LOQ	DOBRO	0,66	DOBRO	755	DOBRO											
	52404	Malá Miláka, Mn-319	32,7	DOBRO	0,040	DOBRO	<LOQ	DOBRO	0,040	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	51,33	DOBRO	24,13	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	905	DOBRO											
	52405	Malá Miláka, Mn-32	12,8	DOBRO															10,35	DOBRO	11,50	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	594	DOBRO											
	52406	Malá Miláka, Mn-320	34,8	DOBRO	0,083	DOBRO	<LOQ	DOBRO	0,083	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	57,00	DOBRO	26,68	DOBRO	<LOQ	DOBRO	0,57	DOBRO	931	DOBRO											
	52407	Malá Miláka, Mn-321	25,0	DOBRO	0,049	DOBRO	<LOQ	DOBRO	0,049	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	41,85	DOBRO	36,85	DOBRO	<LOQ	DOBRO	0,12	DOBRO	897	DOBRO											
	52408	Malá Miláka, Mn-322	37,7	DOBRO	0,073	DOBRO	0,012	DOBRO	0,085	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	45,75	DOBRO	21,95	DOBRO	<LOQ	DOBRO	0,20	DOBRO	842	DOBRO											
	52409	Malá Miláka, Mn-323	35,7	DOBRO	0,041	DOBRO	<LOQ	DOBRO	0,041	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	38,27	DOBRO	25,10	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	837	DOBRO											
	52411	Malá Miláka, Mn-325	25,6	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	28,83	DOBRO	27,38	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	754	DOBRO											
	52413	Malá Miláka, Mn-330	18,0	DOBRO	0,047	DOBRO	<LOQ	DOBRO	0,047	DOBRO									26,60	DOBRO	24,70	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	769	DOBRO											
	52414	Malá Miláka, Mn-331	40,4	DOBRO	0,049	DOBRO	0,017	DOBRO	0,066	DOBRO									41,10	DOBRO	23,90	DOBRO	<LOQ	DOBRO	0,25	DOBRO	858	DOBRO											
	52415	Malá Miláka, Mn-332	23,0	DOBRO	0,057	DOBRO	<LOQ	DOBRO	0,057	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	44,83	DOBRO	35,50	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	877	DOBRO											
	52416	Malá Miláka, Mn-333	35,5	DOBRO	0,077	DOBRO	<LOQ	DOBRO	0,077	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	121,25	DOBRO	29,10	DOBRO	<LOQ	DOBRO	0,34	DOBRO	1103	DOBRO											
	52419	Malá Miláka, Pb-2	13,5	DOBRO															37,25	DOBRO	22,40	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	647	DOBRO											
	52420	Malá Miláka, Pb-8	16,8	DOBRO	0,024	DOBRO	<LOQ	DOBRO	0,024	DOBRO									30,80	DOBRO	27,05	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	765	DOBRO											
	52422	Malá Miláka, Pb-12	18,3	DOBRO	0,071	DOBRO	<LOQ	DOBRO	0,071	DOBRO									130,05	DOBRO	31,80	DOBRO	<LOQ	DOBRO	0,15	DOBRO	1057	DOBRO											
	52423	Malá Miláka, Pb-14	25,5	DOBRO															32,55	DOBRO	30,70	DOBRO	<LOQ	DOBRO	0,80	DOBRO	770	DOBRO											
	52426	Malá Miláka, Mn-49	31,9	DOBRO	0,047	DOBRO	<LOQ	DOBRO	0,047	DOBRO									42,00	DOBRO	32,65	DOBRO	<LOQ	DOBRO	0,26	DOBRO	891	DOBRO											
	52427	Malá Miláka, Mn-72			0,057	DOBRO	<LOQ	DOBRO	0,057	DOBRO									44,65	DOBRO	34,30	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	764	DOBRO											
	52428	Malá Miláka, Pb-9	10,6	DOBRO	0,046	DOBRO	<LOQ	DOBRO	0,046	DOBRO																													

Tablica 5.3.1.1.1. nastavak

TIJELO PODZEMNE VODE	ŠIFRA MUERNE POSTAJE	NAZIV MUERNE POSTAJE	NITRATI (mg NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> /l)		ATRAZIN (µg/l)		SIMAZIN (µg/l)		AKTIVNI TVARI SREDSTAVA ZA ŽAŠTITU BILJA, UKUPNO		AREN (µg/l)		KADMIJ (µg/l)		OLOVO (µg/l)		ŽIVA (µg/l)		AMONIJ (mg NH <sub>3</sub> <sup>+</sup> /l)		KLORIDI (mg/l)		SULFATI (mg/l)		ORTOFOSFATI (mg PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> /l)		SUMA TRIKLORETKENA I TETRAKLORETKENA (µg/l)		EL. VODLJIVOST (µS/cm)			
			SR. GODIŠNJA VRUĐENOST	Ocjena	SR. GODIŠNJA VRUĐENOST	Ocjena	SR. GODIŠNJA VRUĐENOST	Ocjena	SR. GODIŠNJA VRUĐENOST	Ocjena	SR. GODIŠNJA VRUĐENOST	Ocjena	SR. GODIŠNJA VRUĐENOST	Ocjena	SR. GODIŠNJA VRUĐENOST	Ocjena	SR. GODIŠNJA VRUĐENOST	Ocjena	SR. GODIŠNJA VRUĐENOST	Ocjena	SR. GODIŠNJA VRUĐENOST	Ocjena	SR. GODIŠNJA VRUĐENOST	Ocjena	SR. GODIŠNJA VRUĐENOST	Ocjena	SR. GODIŠNJA VRUĐENOST	Ocjena				
ZAGREB	52504	Petruševac, Ppe 11	4,6	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	10,20	DOBRO	15,90	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	479	DOBRO		
	52506	Petruševac, Ppe 16	3,9	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	10,45	DOBRO	14,70	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	437	DOBRO		
	52509	Petruševac, Pp 18/30	5,3	DOBRO																									454	DOBRO		
	52510	Petruševac, Pp 19	12,0	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	11,30	DOBRO	18,83	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	477	DOBRO		
	52511	Petruševac, Pp 21	8,5	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	11,48	DOBRO	107,93	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	731	DOBRO		
	52513	Petruševac, Pp 23/5	4,0	DOBRO																									466	DOBRO		
	52516	Petruševac, Pp 25/0	6,6	DOBRO																									449	DOBRO		
	52517	Petruševac, Pp 25/p	6,7	DOBRO																									457	DOBRO		
	52518	Petruševac, Pp 26/0	6,0	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	8,85	DOBRO	16,45	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	447	DOBRO		
	52519	Petruševac, Pp 26/p	5,6	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	11,60	DOBRO	16,50	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	449	DOBRO		
	52520	Petruševac, Pp 27/0	6,0	DOBRO																									451	DOBRO		
	52521	Petruševac, Pp 27/p	5,3	DOBRO																									450	DOBRO		
	52522	Petruševac, Pp 7	6,9	DOBRO																									450	DOBRO		
	52523	Petruševac, Ppe 20	8,7	DOBRO																									447	DOBRO		
	52601	Sašnjak-Žitnjak, Z-7	35,6	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	66,03	DOBRO	49,58	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	2,18	DOBRO	985	DOBRO
	52602	Sašnjak-Žitnjak, Z-8	17,9	DOBRO																									2,97	DOBRO	1042	DOBRO
	52603	Sašnjak-Žitnjak, Zk-1	18,0	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	41,47	DOBRO	32,12	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	0,66	DOBRO	765	DOBRO
	52604	Sašnjak-Žitnjak, Sk-15	23,9	DOBRO																									30,07	LOŠE	1132	DOBRO
	52606	Sašnjak-Žitnjak, Sk-17	27,8	DOBRO																									5,34	DOBRO	1042	DOBRO
	52607	Sašnjak-Žitnjak, Sk-18	19,7	DOBRO																									5,12	DOBRO	1018	DOBRO
	52610	Sašnjak-Žitnjak, Z-2	18,3	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	79,20	DOBRO	81,60	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	7,83	DOBRO	1135	DOBRO
	52612	Sašnjak-Žitnjak, Z-4	21,8	DOBRO																									6,00	DOBRO	1128	DOBRO
	52613	Sašnjak-Žitnjak, Z-6	34,3	DOBRO																									2,39	DOBRO	1020	DOBRO
	52614	Sašnjak-Žitnjak, Z-7	29,5	DOBRO																									3,41	DOBRO	986	DOBRO
	52615	Sašnjak-Žitnjak, Z-10	13,2	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	27,03	DOBRO	23,13	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	2,55	DOBRO	655	DOBRO
	52616	Sašnjak-Žitnjak, Z-13	17,2	DOBRO																									0,19	DOBRO	697	DOBRO
	52618	Sašnjak-Žitnjak, Z-15	15,0	DOBRO																									1,22	DOBRO	670	DOBRO
	52619	Sašnjak-Žitnjak, V-32/2	13,4	DOBRO																									0,20	DOBRO	633	DOBRO
	52620	Sašnjak-Žitnjak, Sk-16/2	27,1	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	97,42	DOBRO	78,05	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	34,06	LOŠE	1189	DOBRO
	52701	Stara Loza, Pr-4	10,1	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	29,40	DOBRO	36,85	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	808	DOBRO		
	52703	Stara Loza, Psi-5	10,3	DOBRO																									853	DOBRO		
	52704	Stara Loza, Psi-6	15,4	DOBRO																									959	DOBRO		
	52705	Stara Loza, Spb-10	11,7	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	18,15	DOBRO	28,80	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	0,12	DOBRO	666	DOBRO
	52706	Stara Loza, Pr-7/2	19,8	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	68,95	DOBRO	105,45	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	9,58	DOBRO	1158	DOBRO
	52801	Strmec, Nos-101	0,7	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	0,227	DOBRO	5,40	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	577	DOBRO		
	52803	Strmec, Nos-103	15,7	DOBRO	0,017	DOBRO	<LOQ	DOBRO	0,017	DOBRO	<LOQ	DOBRO	16,03	DOBRO	30,60	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	1,08	DOBRO	761	DOBRO								
	52804	Strmec, Nos-104	9,8	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	35,40	DOBRO	51,80	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	894	DOBRO		

Tablica 5.3.1.1.1. nastavak

TIJELO PODZEMNE VODE	ŠIFRA MURNE POSTAJE	NAZIV MIJERNE POSTAJE	NITRATI (mg NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> /l)		ATRAZIN (µg/l)		SIMAZIN (µg/l)		AKTIVNE Tvari SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA, UKUPNO		AREN (µg/l)		KADMU (µg/l)		OLOVO (µg/l)		ŽIVA (µg/l)		AMONIJ (mg NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> /l)		KLORIDI (mg/l)		SULFATI (mg/l)		ORTOFOSFATI (mg PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> /l)		SUMA TRIKLORETENA I TETRAKLORETENA (µg/l)		EL. VODLJIVOST (µS/cm)		
			Sr. GODIŠNJA VRJEDNOST	Ocjena	Sr. GODIŠNJA VRJEDNOST	Ocjena	Sr. GODIŠNJA VRJEDNOST	Ocjena	Sr. GODIŠNJA VRJEDNOST	Ocjena	Sr. GODIŠNJA VRJEDNOST	Ocjena	Sr. GODIŠNJA VRJEDNOST	Ocjena	Sr. GODIŠNJA VRJEDNOST	Ocjena	Sr. GODIŠNJA VRJEDNOST	Ocjena	Sr. GODIŠNJA VRJEDNOST	Ocjena	Sr. GODIŠNJA VRJEDNOST	Ocjena	Sr. GODIŠNJA VRJEDNOST	Ocjena	Sr. GODIŠNJA VRJEDNOST	Ocjena	Sr. GODIŠNJA VRJEDNOST	Ocjena			
ZAGREB	52806	Strmec, Nos-117	13,6	DOBRO												<LOQ	DOBRO	57,40	DOBRO	53,30	DOBRO	<LOQ	DOBRO							979	DOBRO
	52807	Strmec, Nos-118	2,6	DOBRO												<LOQ	DOBRO	9,60	DOBRO	34,77	DOBRO	<LOQ	DOBRO							570	DOBRO
	52810	Strmec, Nos-121	6,5	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	10,15	DOBRO	21,63	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	533	DOBRO			
	52811	Strmec, Nos-126/D	4,1	DOBRO												<LOQ	DOBRO	8,45	DOBRO	29,63	DOBRO	<LOQ	DOBRO							525	DOBRO
	52905	Šibice, P-5	28,2	DOBRO	0,032	DOBRO			0,032	DOBRO						<LOQ	DOBRO	32,57	DOBRO	26,15	DOBRO	<LOQ	DOBRO							848	DOBRO
	52906	Šibice, P-6	18,7	DOBRO	0,039	DOBRO			0,039	DOBRO						<LOQ	DOBRO	46,68	DOBRO	29,80	DOBRO	<LOQ	DOBRO							926	DOBRO
	52907	Šibice, Sp-1	21,2	DOBRO	0,022	DOBRO			0,022	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	15,72	DOBRO	25,20	DOBRO	<LOQ	DOBRO	0,45	DOBRO	751	DOBRO			
	52909	Šibice, Sp-6	10,4	DOBRO	<LOQ	DOBRO			<LOQ	DOBRO						<LOQ	DOBRO	13,55	DOBRO	39,30	DOBRO	<LOQ	DOBRO							733	DOBRO
	52911	Šibice, Zpv-4	21,9	DOBRO	0,051	DOBRO			0,051	DOBRO						<LOQ	DOBRO	17,68	DOBRO	24,90	DOBRO	<LOQ	DOBRO							787	DOBRO
	52912	Šibice, Zpv-6	8,6	DOBRO	<LOQ	DOBRO			<LOQ	DOBRO	1,5	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	13,78	DOBRO	45,85	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	715	DOBRO			
	52914	Šibice, B-13	22,7	DOBRO	0,027	DOBRO			0,027	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	15,88	DOBRO	24,30	DOBRO	<LOQ	DOBRO	0,90	DOBRO	773	DOBRO			
	53001	Velika Gorica, Čdp-	15,3	DOBRO	0,016	DOBRO	<LOQ	DOBRO	0,016	DOBRO						<LOQ	DOBRO					<LOQ	DOBRO							702	DOBRO
	53002	Velika Gorica, Čp-	21,0	DOBRO	0,027	DOBRO	<LOQ	DOBRO	0,027	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	28,25	DOBRO	28,75	DOBRO	<LOQ	DOBRO	0,56	DOBRO	789	DOBRO			
	53003	Velika Gorica, Lg-1	26,6	DOBRO	0,040	DOBRO	<LOQ	DOBRO	0,040	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	13,95	DOBRO	18,05	DOBRO	<LOQ	DOBRO						728	DOBRO
	53005	Velika Gorica, Lg-4	25,5	DOBRO	0,032	DOBRO	<LOQ	DOBRO	0,032	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	31,05	DOBRO	29,20	DOBRO	<LOQ	DOBRO	1,30	DOBRO	827	DOBRO			
	53006	Velika Gorica, P-7	13,8	DOBRO	0,044	DOBRO	<LOQ	DOBRO	0,044	DOBRO						<LOQ	DOBRO	17,35	DOBRO	19,00	DOBRO	<LOQ	DOBRO							757	DOBRO
	53007	Velika Gorica, Vg-1	19,2	DOBRO	0,021	DOBRO	<LOQ	DOBRO	0,021	DOBRO						<LOQ	DOBRO	28,10	DOBRO	31,15	DOBRO	<LOQ	DOBRO							804	DOBRO
	53009	Velika Gorica, Vg-3	19,3	DOBRO	0,032	DOBRO	<LOQ	DOBRO	0,032	DOBRO						<LOQ	DOBRO					<LOQ	DOBRO							785	DOBRO
	53010	Velika Gorica, Vg-4	21,3	DOBRO	0,049	DOBRO	<LOQ	DOBRO	0,049	DOBRO						<LOQ	DOBRO	49,05	DOBRO	28,90	DOBRO	<LOQ	DOBRO							914	DOBRO
	53012	Velika Gorica, Vg-5	17,1	DOBRO	0,015	DOBRO	<LOQ	DOBRO	0,015	DOBRO						<LOQ	DOBRO					<LOQ	DOBRO							785	DOBRO
	53015	Velika Gorica, Vg-7	17,5	DOBRO	0,021	DOBRO	<LOQ	DOBRO	0,021	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	33,25	DOBRO	27,45	DOBRO	<LOQ	DOBRO	1,06	DOBRO	776	DOBRO			
	53016	Velika Gorica, Vg-9	13,3	DOBRO	0,018	DOBRO	<LOQ	DOBRO	0,018	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	23,55	DOBRO	24,80	DOBRO	<LOQ	DOBRO						687	DOBRO
	53017	Velika Gorica, Lg-7	13,7	DOBRO	0,012	DOBRO	<LOQ	DOBRO	0,012	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	24,25	DOBRO	27,05	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	625	DOBRO			
	53018	Velika Gorica, Vg-9	21,0	DOBRO	0,042	DOBRO	<LOQ	DOBRO	0,042	DOBRO						<LOQ	DOBRO	10,10	DOBRO	17,05	DOBRO	<LOQ	DOBRO							718	DOBRO
	53104	Zaprude, Pz-21	5,4	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	10,03	DOBRO	15,50	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	425	DOBRO			
	53105	Zaprude, Pz-26	4,5	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	10,33	DOBRO	15,13	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	426	DOBRO			
	53107	Zaprude, Pz-33	5,6	DOBRO												<LOQ	DOBRO	10,25	DOBRO	14,25	DOBRO	<LOQ	DOBRO							409	DOBRO
	53108	Zaprude, Pz-11	5,9	DOBRO												<LOQ	DOBRO	10,43	DOBRO	15,35	DOBRO	<LOQ	DOBRO							433	DOBRO
	53109	Zaprude, Pz-22	5,8	DOBRO												<LOQ	DOBRO	9,40	DOBRO	15,45	DOBRO	<LOQ	DOBRO							419	DOBRO



## NITRATI I AKTIVNE TVARI U PESTICIDIMA

Značajnu površinu tijela podzemne vode Zagreb pokrivaju gradске i naseljene površine, kao i poljoprivredne površine. Prema koncentracijama **nitrata** utvrđeno je **dobro kemijsko stanje**, stoga što srednje godišnje vrijednosti niti na jednoj mjernoj postaji nisu premašivale standard kakvoće nitrata od 50 mg NO<sub>3</sub><sup>-</sup>/l.


Najviše srednje godišnje vrijednosti nitrata bile su na Gradskim crpilištima (34,9 mg NO<sub>3</sub><sup>-</sup>/l), koja nisu u sustavu javne vodoopskrbe grada Zagreba zbog degradacije kakvoće podzemne vode upravo nitratima, kao i lakohlapljivim halogeniranim ugljikovodicima. Vodocrpilište Prečko (23,4 mg NO<sub>3</sub><sup>-</sup>/l) isključeno je iz sustava javne vodoopskrbe od 1993. godine zbog visokih vrijednosti nitrata, a od 1996. godine se javlja i onečišćenje organskim otapalima. Vodocrpilište Horvati (23,8 mgNO<sub>3</sub><sup>-</sup>/l) je isključeno iz sustava javne vodoopskrbe od 1996. godine zbog povišenih koncentracija nitrita, bakteriološkog zagađenja i smanjene izdašnosti. Na ovim vodocrpilištima, kao i na vodocrpilištima Mala Mlaka (26,3 mgNO<sub>3</sub><sup>-</sup>/l), Sašnjak-Žitnjak (22,2 mgNO<sub>3</sub><sup>-</sup>/l), Velika Gorica (18,8 mgNO<sub>3</sub><sup>-</sup>/l) i Šibice (17,2 mgNO<sub>3</sub><sup>-</sup>/l) utvrđene su povišene srednje vrijednosti nitrata.

Na priljevnom području vodocrpilišta Mala Mlaka najviše su srednje godišnje koncentracije nitrata zabilježene na mjernim postajama Mm-331 (40,8 mg NO<sub>3</sub><sup>-</sup>/l), Mm-322 (37,7 mg NO<sub>3</sub><sup>-</sup>/l), Mm-323 (35,7 mg NO<sub>3</sub><sup>-</sup>/l) i Mm-333 (35,5 mg NO<sub>3</sub><sup>-</sup>/l).

Najviše srednje godišnje koncentracije na priljevnom području Gradskih crpilišta zabilježene su u točkama mjerenja V-3 (38,8 NO<sub>3</sub><sup>-</sup>/l), D-6 (36,9 mg NO<sub>3</sub><sup>-</sup>/l) i B-15 (36,6 mgNO<sub>3</sub><sup>-</sup>/l), a na priljevnom području vodocrpilišta Sašnjak-Žitnjak na piezometru Ž-7 (35,6 mg NO<sub>3</sub><sup>-</sup>/l).

Na svim mjernim postajama priljevnih područja vodocrpilišta Petruševac, Stara Loza, Ivanja Reka, Strmec i Kosnica srednje godišnje koncentracije nitrata bile su ispod 20 mg NO<sub>3</sub><sup>-</sup>/l.

NITRATI (mg NO<sub>3</sub><sup>-</sup>/l) SREDNJA GODIŠNJA VRJEDNOST NA VODOCRPILIŠTU



Slika 5.3.1.1.1. Srednje godišnje koncentracije nitrata u 2013. godini prema vodocrpilištima u GPVT Zagreb

Najniže srednje godišnje koncentracije nitrata zabilježene su na priljevnom području vodocrpilišta Zapruđe; srednje godišnje koncentracije na svim mjernim postajama tog vodocrpilišta bile su ispod 10 mg NO<sub>3</sub><sup>-</sup>/l.




U 2013. godini utvrđeno je i **dobro kemijsko stanje** s obzirom na aktivne tvari u pesticidima na svim mjernim postajama.

Iz plana monitoringa vidljivo je da se atrazin ispituje na osamdeset i jednoj mjernoj postaji, simazin na sedemdeset i jednoj, a organoklorovi pesticidi na šezdeset i tri mjerne postaje.

Pojedinačni rezultati svih organoklorovih pesticida na svim su mjernim postajama bili ispod granica kvantifikacije metoda. Simazin je u niskim koncentracijama bio prisutan u 14 uzorka podzemne vode piezometra Mn-322 i Mm-331 s područja vodocrpilišta Mala Mlaka. Ostale su vrijednosti bile ispod granice kvantifikacije metode.

Pojedinačni rezultati atrazina koji su prelazili vrijednost standarda kakvoće od 0,1 µg/l sadržavalo je pet uzoraka podzemne vode s područja vodocrpilišta Mala Mlaka (piezometri Mm-320, Mm-333 i Mm-72). Povišene i visoke koncentracije atrazina (0,06-0,096 µg/l) izmjerene su tijekom godine u još 47 uzorka podzemne vode, od kojih je 41 uzorak s područja vodocrpilišta Mala Mlaka, a ostalih 6 pripadaju vodocrpilištima Šibice (P-3 i Zpv-4) i Velika Gorica (P-7 i Vg-10/2).

Prosječne godišnje koncentracije atrazina su na svim mjernim postajama niže od vrijednosti standarda kakvoće od 0,1 µg/l za pojedinačne aktivne tvari u pesticidima, za razliku od 2012. godine kada je utvrđeno loše stanje na mjernoj postaji na području vodocrpilišta Mala Mlaka (piezometar Mm-320).



Slika 5.3.1.1.2. Usporedba srednjih godišnjih koncentracija atrazina u GPVT Zagreb u 2012. i 2013. godini – vodocrpilišta Mala Mlaka, Velika Gorica i Šibice



### **SPECIFIČNE ONEČIŠĆUJUĆE TVARI**

#### Pokazatelji koji se mogu pojaviti prirodno i/ili kao rezultat ljudske djelatnosti

U 2013. godini utvrđeno je **dobro kemijsko stanje** na svim mjernim postajama s obzirom na **otopljene metale** (arsen, kadmij, olovo i živa).

Otopljeni metali ispitivani su učestalošću 1-2 puta godišnje. Arsen, kadmij i živa ispitivani su na 77 mjernih postaja, olovo na 78.


Tijekom 2013. godine arsen je u niskim koncentracijama bio prisutan u 2 uzorka podzemne vode piezometra Zpv-6 s područja vodocrpilišta Šibice (1,3 i 1,7 µg/l), te u jednom uzorku podzemne vode piezometra Ir-112/D na priljevnem području vodocrpilišta Ivanja Reka (1,7 µg/l). Ostale su vrijednosti bile ispod granice kvantifikacije metoda.

Kadmij, živa i olovo su na svim mjernim postajama bili ispod granice kvantifikacije metoda.

Iako je amonij na velikom broju ispitivanih mjernih postaja prisutan u koncentracijama ispod granice kvantifikacije metoda, tijekom godina se na priljevnim područjima vodocrpilišta Kosnica, Bregana i Strmec zna pojaviti u koncentracijama višim od standarda kakvoće od  $0,5 \text{ mgNH}_4^+/\text{l}$ .

U 2013. godini koncentracije amonija više od granice kvantifikacije izmjerene su na osam mjernih postaja. Na dvije mjerne postaje priljevnog područja vodocrpilišta Kosnica **nije postignuto dobro kemijsko stanje** obzirom na **amonij**; na mjerenoj postaji A-1-1 zabilježena je srednja godišnja koncentracija od  $1,71 \text{ mgNH}_4^+/\text{l}$ , a na postaji Čdp-8/2 od  $0,79 \text{ mgNH}_4^+/\text{l}$ .

Povišene srednje godišnje koncentracije amonija zabilježene su na piezometru SM1/1 na priljevnem području vodocrpilišta Bregana ( $0,42 \text{ mgNH}_4^+/\text{l}$ ) te piezometru Nos-29a na priljevnem području vodocrpilišta Strmec ( $0,34 \text{ mgNH}_4^+/\text{l}$ ). Na priljevnem području vodocrpilišta Ivanja Reka (piezometri Ir-111/D i Ir-112/D) te na piezometrima Strmec, Nos-101 i Kosnica, A-2-1 srednje godišnje koncentracije amonija bile su ispod  $0,25 \text{ mgNH}_4^+/\text{l}$ .



*Slika 5.3.1.1.3. Srednje godišnje koncentracije amonija u GPVT Zagreb u 2013. godini – vodocrpilište Strmec, Kosnica, Ivanja Reka i Bregana*

U 2013. godini utvrđeno je **dobro kemijsko stanje** obzirom na **kloride i sulfate**. Srednje godišnje vrijednosti klorida kretale su se u rasponu od  $1,08$  do  $130 \text{ mgCl}^-/\text{l}$ , a sulfata od  $4,48$  do  $108 \text{ mgSO}_4^{2-}/\text{l}$ . Više




vrijednosti navedenih pokazatelja kakvoće mjerene su u podzemnoj vodi piezometara smještenih uz prometnice i naselja ili na poljoprivrednim površinama.

Najviše srednje godišnje koncentracije klorida zabilježene su na mjernim postajama Pzo-12 (130 mg Cl<sup>-</sup>/l) i Mm-333 (121 mgCl<sup>-</sup>/l) priljevnog područja vodocrpilišta Mala Mlaka. U 2013. godini su, kao i nekoliko godina ranije, više vrijednosti klorida zabilježene na mjernim postajama SK-16/2, Sk-15, Z-4 i Z-2 priljevnog područja vodocrpilišta Sašnjak-Žitnjak te na mjernim postajama D-6 i V-2 priljevnog područja Gradskih crpilišta.

Iz grafičkog prikaza 5.2.1.1.4. može se vidjeti da su najviše srednje godišnje vrijednosti klorida zabilježene na priljevnom području Gradskih crpilišta (68,6 mgCl<sup>-</sup>/l), te na priljevnim područjima vodocrpilišta Horvati i Sašnjak-Žitnjak (oba 59,3 mgCl<sup>-</sup>/l). Na mjernim postajama priljevnog područja vodocrpilišta Petruševac i Zapruđe srednje godišnje koncentracije klorida bile su ispod 11,5 mgCl<sup>-</sup>/l.

**KLORIDI (mg/l) SREDNJA GODIŠNJA VRJEDNOST NA VODOCRPILIŠTU**




*Slika 5.3.1.1.4. Srednje godišnje koncentracije klorida u 2013. godini prema vodocrpilištima u GPVT Zagreb*

Najviša srednja godišnja koncentracija sulfata od 107,9 mgSO<sub>4</sub><sup>2-</sup>/l zabilježena je na piezometru Pp-21 priljevnog područja vodocrpilišta Petruševac, te 105,45 mgSO<sub>4</sub><sup>2-</sup>/l na piezometru Pr-7/2 priljevnog područja vodocrpilišta Stara Loza. Više vrijednosti sulfata, kao i klorida, zabilježene su na piezometrima SK-16/2, Z-4, Z-2 te Sk-15 priljevnog područja vodocrpilišta Sašnjak-Žitnjak.

Iz grafičkog prikaza 5.2.1.1.5. može se vidjeti da su najviše srednje godišnje vrijednosti sulfata zabilježene na Gradskim crpilištima (57,3 mgSO<sub>4</sub><sup>2-</sup>/l) te na priljevnim područjima vodocrpilišta Stara Loza (57,0 mg SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>/l) i Sašnjak-Žitnjak (53,1 mgSO<sub>4</sub><sup>2-</sup>/l). Na priljevnim područjima vodocrpilišta Kosnica, Mala Mlaka i Velika Gorica srednje godišnje koncentracije na svim mjernim postajama bile su ispod 40 mgSO<sub>4</sub><sup>2-</sup>/l. Najniže srednje godišnje koncentracije sulfata zabilježene su na priljevnom području vodocrpilišta Zapruđe; srednje godišnje koncentracije na svim mjernim postajama tog vodocrpilišta bile su ispod 20 mgSO<sub>4</sub><sup>2-</sup>/l.



#### SULFATI (mg/l) SREDNJA GODIŠNJA VRIJEDNOST NA VODOCRPILIŠTU



Slika 5.3.1.1.5. Srednje godišnje koncentracije sulfata u 2013. godini prema vodocrpilištima u GPVT Zagreb


U 2013. godini utvrđeno je i **dobro kemijsko stanje** obzirom na **ortofosfate**. Ortofosfati su u niskim koncentracijama bili prisutni samo u 4 uzorka podzemne vode piezometra Nos-29a na priljevnom području vodocrpilišta Strmec. Ostale su vrijednosti bile ispod granice kvantifikacije metoda.

#### Umjetne sintetičke tvari


Od **organских spojeva**, uz prethodno obrađene pesticide, ispitivani su i lakohlapljivi halogenirani ugljikovodici. Trikloreten i tetrakloreten ispitivani su na 89 mjernih postaja učestalošću 2-6 puta godišnje. Iako su u velikom broju uzoraka nađeni u niskim koncentracijama ili ispod granice kvantifikacije, na priljevnim područjima vodocrpilišta Sašnjak-Žitnjak, Ivanja Reka i Gradska crpilišta već se niz godina javlja onečišćenje lakohlapljivim halogeniranim ugljikovodicima.

U 2013. godini na dvije mjerne postaje priljevnog područja vodocrpilišta Žitnjak **nije postignuto dobro kemijsko stanje** obzirom na **sumu trikloretena i tetrakloretena**; na mjernoj postaji SK-16/2 zabilježena je srednja godišnja koncentracija od 34,06 µg/l, a na postaji Sk-15 od 30,07 µg/l. Visoke vrijednosti posljedica su povišene koncentracije tetrakloretena na tim mjernim postajama. Povišene srednje godišnje koncentracije tetrakloretena zabilježene su i na ostalim postajama priljevnog područja vodocrpilišta Sašnjak-Žitnjak, na postaji Pr-7/2 priljevnog područja vodocrpilišta Stara Loza te na postajama priljevnog područja vodocrpilišta Kosnica i Gradskih crpilišta.

S druge strane, na mjernim postajama Ir-112/P, Ir-112/D i Ir-111/P vodocrpilišta Ivanja Reka zabilježene su povišene srednje godišnje koncentracije trikloretena, dok je tetrakloreten prisutan u koncentracijama ispod granice kvantifikacije.



*Slika 5.3.1.1.6. Srednje godišnje koncentracije lakohlapljivih halogeniranih ugljikovodika u GPVT Zagreb u 2013. godini – vodocrpilište Sašnjak-Žitnjak*



Slika 5.3.1.1.7. Srednje godišnje koncentracije lakohlapivih halogeniranih ugljikovodika u GPVT Zagreb u 2013. godini – vodocrpilišta Bregana, Gradska crpilišta, Ivana Reka, Kosnica, Mala Mlaka, Stara Loza, Strmec, Šibice i Velika Gorica




### Pokazatelj koji upućuje na prodore slane vode ili druge prodore

U 2013. godini utvrđeno je **dobro kemijsko stanje** obzirom na **vodljivost**. Srednje godišnje vrijednosti električne vodljivosti kretale su se u rasponu od 404 do 1189  $\mu\text{S}/\text{cm}$ . U 2013. godini su, kao i nekoliko godina ranije, više vrijednosti električne vodljivosti zabilježene na mjernim postajama SK-16/2, Sk-15, Z-4 i Z-2 priljevnog područja vodocrpilišta Sašnjak-Žitnjak, te na mjernej postaji Pr-7/2 priljevnog područja vodocrpilišta Stara Loza.

Iz grafičkog prikaza može se vidjeti da su najviše srednje godišnje vrijednosti električne vodljivosti zabilježene na Gradskim crpilištima (989,4  $\mu\text{S}/\text{cm}$ ) te na priljevnim područjima vodocrpilišta Prečko (947,7  $\mu\text{S}/\text{cm}$ ) i Sašnjak-Žitnjak (939,8  $\mu\text{S}/\text{cm}$ ).

Na priljevnom području vodocrpilišta Zapruđe srednje godišnje vrijednosti električne vodljivosti na svim mernim postajama bile su ispod 450  $\mu\text{S}/\text{cm}$ .

EL. VODLJIVOST ( $\mu\text{S}/\text{cm}$ ) SREDNJA GODIŠNJA VRJEDNOST NA VODOCRPILIŠTU



Slika 5.3.1.1.8. Srednje godišnje vrijednosti el. vodljivosti u 2013. godini prema vodocrpilištima u GPVT Zagreb

### **OSTALI ISPITIVANI POKAZATELJI PREMA PRAVILNIKU O PARAMETRIMA SUKLADNOSTI I METODAMA ANALIZE VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU**

U sustavnom monitoringu grupiranog tijela podzemne vode Zagreb, osim pokazatelja prema kojima se ocjenjuje kemijsko stanje podzemnih voda, ispituju se i fizikalno-kemijski pokazatelji, pokazatelji režima kisika, hranjive tvari, mikrobiološki pokazatelji, metali i organski spojevi za koje se uzimaju standardi prema *Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju*.

Na priljevnim područjima vodocrpilišta Petruševac, Velika Gorica i Ivanja Reka vrijednosti **fizikalno-kemijskih pokazatelja** su se kretale u približno istim rasponima kao 2012. godine, dok je kakvoća podzemne vode su na svim ostalim vodocrpilištima lošija u odnosu na prethodnu godinu.

Na priljevnom području vodocrpilišta Petruševac su tijekom 2013. godine (kao i prijašnjih godina) utvrđene izraženije temperaturne razlike podzemne vode na piezometrima koji su najbliži i na dotoku




podzemne vode iz jezera Savice i/ili rijeke Save. Razlike između najniže i najviše temperature iznosile su 10,2°C u piezometru Pp-23/5 i 8,2°C u piezometru PPe-16 te 6,4°C u piezometru Pp-18/30. Na priljevnom području vodocrpilišta Šibice također su utvrđene izraženije temperaturne razlike. Razlike između najniže i najviše temperature vode u piezometru P-3 iznosile su 9,4°C, u piezometru Kp-6 4,5°C, dok su u piezometrima P-6 i Sp-1 iznosile 3,8°C, odnosno 3,6°C.

Zbog utjecaja potoka Dubravica, temperatura podzemne vode piezometra Spb-10 vodocrpilišta Stara Loza kretala se od 8,2 do 12,0°C.

Iako su **željezo** i **mangan** na velikom broju ispitivanih mjernih postaja bili zastupljeni u niskim koncentracijama ili su bili ispod granice kvantifikacije metoda, na nekim mjernim postajama izmjerene su povišene koncentracije željeza i mangana, a pogotovo u uzorcima podzemne vode iz željezno-pocinčanih piezometara ili iz piezometara s filterima u dubljem vodonosniku.


Iz grafičkih prikaza uočava se da su srednje godišnje koncentracije i željeza i mangana bile najviše na piezometrima priljevnog područja vodocrpilišta Ivanja Reka, Strmec, Bregana, Šibice i Kosnica. Najviše koncentracije željeza utvrđene su na mjernim postajama Ir-111/D (1698 µgFe/l) i Ir-112/D (1512 µgFe/l) vodocrpilišta Ivanja Reka. Na mjernoj postaji SM1/1 vodocrpilišta Bregana, na kojoj je u 2012. godini izmjerena najviša koncentracija željeza (2539 µgFe/l), u 2013. godini je također utvrđena povišena koncentracija od 1128 µgFe/l. Visoke su vrijednosti željeza zabilježene i na mjernoj postaji Zpv-6 vodocrpilišta Šibice te na priljevnim područjima vodocrpilišta Strmec i Kosnica.



Slika 5.3.1.1.9 Srednje godišnje koncentracije željeza u GPVT Zagreb u 2013. godini



Najviša srednja godišnja koncentracija otopljenog mangana, isto kao i u 2012. godini, zabilježena je na mjernoj postaji Nos-115 priljevnog područja vodocrpilišta Strmec ( $611 \mu\text{gMn/l}$ ). Vrijednosti mangana više od maksimalno dopuštene koncentracije (M.D.K.) zabilježene su i na priljevnom području vodocrpilišta Kosnica (mjerna postaja A-1-1), Ivanja Reka (mjerne postaje Ir-111/D i Ir-112/D), Strmec (mjerne postaje Nos-101, Nos-29a i Nos-118), Petruševac (mjerna postaja Pp-26/D), Bregana (mjerna postaja SM1/1) i Šibice (mjerna postaja Kp-4).



Slika 5.3.1.1.10. Srednje godišnje koncentracije mangana u GPVT Zagreb u 2013. godini

Tijekom 2013. godine niske koncentracije otopljenog **cinka** izmjerene su u podzemnoj vodi na osam mjernih postaja. U piezometru Čdp-8/1 vodocrpilišta Kosnica izmjerena je najviša srednja godišnja koncentracija cinka ( $272,5 \mu\text{gZn/l}$ ). Koncentracije više od granice kvantifikacije izmjerene su i na mjernim postajama B-13, Sp-1, Zpv-6 i P-3 priljevnog područja vodocrpilišta Šibice te na mjernim postajama D-6, V-2 i D-3 Gradskih crpilišta.

Otopljeni **bakar**, **krom** i **nikal** na svim su mjernim postajama bili ispod granice kvantifikacije metoda.



**Natrij i kalij** imali su niže vrijednosti u odnosu na maksimalno dopuštene koncentracije *Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju*. Srednje godišnje vrijednost natrija kretale su se u rasponu od 3,0 do 57,8 mg/l, a kalija od 0,4 do 7,35 mg/l.

Od **organских spojeva**, uz prethodno obrađene pesticide te trikloreten i tetrakloreten, ispitivan je i sadržaj ulja, fenola, ostalih lakohlapljivih ugljikovodika i policikličkih aromatskih ugljikovodika (PAH), a na priljevnom području vodocrpilišta Šibice i antibiotika.

Mineralna ulja određivana su na ukupno 32 mjerne postaje. Ispitivana su na svim mjernim postajama priljevnog područja vodocrpilišta Šibice intenzitetom 4-6 puta godišnje, dok su jednokratno ispitana na nekim mjernim postajama priljevnog područja vodocrpilišta Bregana, Petruševac, Sašnjak-Žitnjak, Strmec i Zapruđe. Na svim mjernim postajama priljevnog područja vodocrpilišta Šibice mineralna su ulja bila ispod granice kvantifikacije metoda, dok su na ostalim mjernim postajama bila zastupljena u niskim koncentracijama (nižim od 7 µg/l).

Fenoli su određivani na 81 mjernej postaji; na 5 mjernih postaja bili su prisutni u niskim koncentracijama, a na ostalim mjernim postajama bili su ispod granice kvantifikacije metode.

Detergenti i vinil-klorid određivani su na 6 mjernih postaja priljevnog područja vodocrpilišta Šibice i na svim mjernim postajama bili su ispod granice kvantifikacije metoda.

Uz prethodno obrađene trikloreten i tetrakloreten, ostali lakohlapljivi halogenirani ugljikovodici su na velikom broju ispitivanih mjernih postaja bili zastupljeni u niskim koncentracijama ili su bili ispod granice kvantifikacije metoda (grafički prikaz 5.3.1.1.7.). Najviše srednje godišnje koncentracije triklorometana zabilježene su na priljevnom području vodocrpilišta Sašnjak-Žitnjak (grafički prikaz 5.3.1.1.6.). Najviše srednje godišnje koncentracije 1,1,1-trikloretana zabilježene su također na priljevnom području vodocrpilišta Sašnjak-Žitnjak, kao i na mjerim postajama Ir-2 vodocrpilišta Ivana Reka i B-15 Gradske crpilište. Utvrđene su visoke srednje godišnje koncentracije tetraklorometana na postajama Z-2 (16,5 µg/l), Sk-15 (13,8 µg/l) i Sk-16/2 (7,4 µg/l) priljevnog područja vodocrpilišta Sašnjak-Žitnjak. Lakohlapljivi aromatski ugljikovodici (BTEX) su na svim ispitivanim mjerim postajama bili ispod granice kvantifikacije metoda.

Od organских spojeva iz grupe policikličkih aromatskih ugljikovodika (PAH), jedino je naftalen nađen u koncentracijama iznad granice kvantifikacije metode. Srednje godišnje koncentracije naftalena su se na 17 mjernih postaja (od 61 na kojima se određivao) kretale u rasponu od 0,01 do 0,028 µg/l.

Budući da se mjerne postaje za praćenje kakvoće grupiranog tijela podzemne vode Zagreb nalaze u priljevnim područjima crpilišta vode za piće, lista pokazatelja koji se analiziraju je proširena i **mikrobiološkim pokazateljima** (vidi tablice u poglavljju 3.3). Iako su mikrobiološki pokazatelji na velikom broju ispitivanih mjernih postaja bili ispod granice kvantifikacije metoda ili zastupljeni u brojnostima nižim od MDK, na nekim mjerim postajama izmjerene su visoke vrijednosti.

Najviša prosječna godišnja brojnost ukupnih koliforma od 69,5 kolonija u 100 ml utvrđena je na mjerenoj postaji A-2-1 vodocrpilišta Kosnica, te 38,7 kolonija u 100 ml na mjerenoj postaji P-3 vodocrpilišta Šibice. U podzemnoj vodi piezometra A-2-1 vodocrpilišta Kosnica također su zabilježene i najviše vrijednosti fekalnih koliforma (69,5 kolonija u 100 ml), fekalnih streptokoka (84 kolonije u 100 ml), aerobnih bakterija na 22°C (855 kolonija u ml ) te bakterije *Escherichie coli* (38,5 kolonija u 100 ml). Podzemna voda piezometra Mm-49 vodocrpilišta Mala Mlaka najviše je brojila aerobnih bakterija na 37°C – 254 kolonije po ml.

Ukupno gledajući, najgore stanje po mikrobiološkim pokazateljima bilo je na priljevnom području vodocrpilišta Šibice: prosječna godišnja brojnost ukupnih koliforma, aerobnih bakterija na 37°C, aerobnih bakterija na 22°C te bakterije *Escherichia coli* na svih deset mjerim postaja vodocrpilišta Šibice prelazi MDK *Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju*.

Tvrtke PLIVA HRVATSKA d.o.o. i KVASAC d.o.o. imale su zajednički ispušte tehnoloških voda u potok Gorjak dugi niz godina, a od prosinca 2007. godine tehnološke vode s lokacije se ispuštaju u sustav javne odvodnje grada Zaprešića, dok se rashladne i oborinske vode i dalje ispuštaju u otvoreni kanal i potok Gorjak. S ciljem utvrđivanja stanja i dugogodišnjeg utjecaja otpadnih voda na podzemne vode, u 2012. godini je prvi puta ispitivan sadržaj **antibiotika** u podzemnim vodama priljevnog područja vodocrpilišta



Šibice. Za razliku od 2012. godine kada je ispitana sadržaj makrolidnih antibiotika azitromicina i eritromicina na svih deset mjernih postaja priljevnog područja vodocrpilišta Šibice, tijekom 2013. godine ispitani su sulfonamidni antibiotici i torasemid na samo pet mjernih postaja dinamikom od dva puta tijekom godine. Uzorci su uzeti u razdoblju od lipnja do rujna te u prosincu. Antibiotici nisu izmjereni niti u jednom analiziranom uzorku, odnosno sve su vrijednosti bile ispod granice kvantifikacije.


#### **TRENDovi PROMjENE KONCENTRACIJA ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI U PODZEMNIM VODAMA GRUPIRANOG TIJELA PODZEMNE VODE ZAGREB ZA RAZDOBLJE 2007. – 2013. GODINA**

Srednje godišnje koncentracije onečišćujućih tvari promatrane su u podzemnoj vodi grupiranog podzemnog vodnog tijela Zagreb u razdoblju od 2007. do 2013. godine, kako bi se utvrdio trend kretanja onih vrijednosti koje su bile više od 75 % vrijednosti standarda kakvoće podzemnih voda (SKPV) i/ili graničnih vrijednosti specifičnih onečišćujućih tvari, propisanih u Uredbi o standardu kakvoće voda (NN br. 73/13). Pri tome su uzete u obzir poznate informacije o pozadinskim razinama tvari u podzemnoj vodi. Za područje Zagreba poznata je pozadinska razina za nitrate, objavljena u Planu upravljanja vodnim područjima. Ona je 7,6 mg/l prema Lepeltier-ovoj metodi, a prema metodi proračunavanja funkcije raspodjele je 12,4 mg/l.


Iz grafičkog prikaza je vidljivo da je u podzemnim vodama nekih mjernih postaja Gradskih crpilišta i Male Mlake prisutan trend porasta koncentracija **nitrata**. Trend nije izražen, a utvrđen je godišnji porast srednjih godišnjih koncentracija od 0,35 do 1,4 mg NO<sub>3</sub><sup>-</sup>/l.

Na postajama Mm-331 i MM-322 vodocrpilišta Mala Mlaka, te postaji V-3 Gradska crpilišta srednje godišnje vrijednosti nitrata prelazile su 75 % vrijednosti standarda kakvoće podzemnih voda. Blagi trend porasta koncentracije nitrata najizraženiji je na mjernim postajama B-15 i V-3 Gradskih crpilišta; prosječni godišnji porast koncentracije nitrata na tim je postajama iznosio 1,39, odnosno 1,13 mg NO<sub>3</sub><sup>-</sup>/l.

Na mjernim postajama MM-319 i MM-323 priljevnog područja vodocrpilišta Mala Mlaka, te postajama P-3, P-5 i P-6 priljevnog područja vodocrpilišta Šibice na kojima su vrijednosti nitrata prelazile 75% standarda kakvoće podzemnih voda u 2010. i 2011. godini (grafički prikaz 5.2.1.1.12.) ne uočavaju se značajniji trendovi. Na svim navedenim mjernim postajama, osim postaja P-3 i P-6 vodocrpilišta Šibice, prisutan je blagi trend porasta srednje godišnje koncentracije nitrata. Blagi trend opadanja srednje godišnje koncentracije nitrata izraženiji je na postaji P-3 (1,46 mg NO<sub>3</sub><sup>-</sup>/l), dok je na postaji P-6 dosta slabiji (0,42 mg NO<sub>3</sub><sup>-</sup>/l).



Slika 5.3.1.11. Trendovi promjene srednjih godišnjih koncentracija nitrata na priljevnom području vodocrpilišta Gradska crpilišta i Mala Mlaka




Slika 5.3.1.12. Trendovi promjene srednjih godišnjih koncentracija nitrata na priljevnom području vodocrpilišta Mala Mlaka i Šibice

Srednje vrijednosti koncentracije **amonija** prelazile su 75 % vrijednosti standarda kakvoće podzemnih voda vodocrpilišta Kosnica (Čdp-8/2 i A-1-1) i Bregana (SM1/1) zbog čega je promatrani trend kretanja vrijednosti. Trend snižavanja koncentracija amonija izražen je gotovo na svim proučavanim mjernim postajama, osim na postaji Čdp-8/2.



Na najopterećenijoj mjernoj postaji A-1-1 prosječno godišnje snižavanje koncentracije amonija iznosilo je 0,57 mg NH<sub>4</sub><sup>+</sup>/l dok je rastući trend na mjernoj postaji Čdp-8/2 obilježen prosječnim godišnjim porastom koncentracije amonija od 0,18 mg NH<sub>4</sub><sup>+</sup>/l.

Snižavanje srednjih godišnjih koncentracija utvrđeno je i na mjernoj postaji SM1/1 priljevnog područja vodocrpilišta Bregana kao i na postajama Kosnica, A-2-1 i Strmec, Nos-101, koje su prijašnjih godina prelazile 75 % vrijednosti SKPV.



Slika 5.3.1.1.13. Trendovi promjene srednjih godišnjih koncentracija amonija na priljevnom području vodocrpilišta Kosnica, Strmec i Bregana


U podzemnoj vodi priljevnih područja vodocrpilišta Mala Mlaka, Velika Gorica i Šibice više godina je povećan sadržaj **atrazina**, koji je sporadično premašivao standard kakvoće voda, zbog čega je važno utvrditi postoji li značajan i trajno rastući trend. Kada se srednje godišnje koncentracije atrazina analiziraju kroz razdoblje od 2007. do 2013. godine, može se utvrditi trend snižavanja srednjih godišnjih koncentracija u podzemnoj vodi sva tri vodocrpilišta (slike 5.3.1.1.14. i 5.3.1.1.15.) Ovi rezultati posljedica su zabrane prodaje atrazina, koja je na snazi od 30.6. 2009.

U 2013. godini prosječne godišnje koncentracije atrazina niti na jednoj mjernoj postaji nisu prelazile vrijednost standarda kakvoće od 0,1 µg/l, dok su samo na dvije mjerne postaje prelazile 75% SKPV (piezometri Mm-320 i Mm-333 s područja vodocrpilišta Mala Mlaka).


Trend snižavanja koncentracija atrazina bio je najizraženiji na području Male Mlake. Na najopterećenijoj mjernoj postaji Mm-320 prosječno godišnje snižavanje koncentracija iznosilo je 0,013 µg/l, a snižavanje srednjih godišnjih koncentracija utvrđeno je i na ostalih deset promatranih mjernih mesta vodocrpilišta Mala Mlaka.

U podzemnim vodama priljevnog područja vodocrpilišta Velika Gorica također je utvrđen trend sniženja koncentracija, te je na najopterećenijoj postaji ovog vodocrpilišta (P-7) već par godina srednja godišnja koncentracija snižena ispod standarda kakvoće podzemnih voda.

U podzemnim vodama priljevnog područja vodocrpilišta Šibice utvrđen je nešto blaži trend smanjenja koncentracija, iako su one na ovom području i najniže.



Slika 5.3.1.14. Trendovi promjene koncentracija atrazina u priljevnom području Male Mlake



Slika 5.3.1.15. Trendovi promjene koncentracija atrazina u priljevnom području Male Mlake, Šibice i Velike Gorice

Otopljeno **oliovo** ispituje se od 2010. godine, kada su na području Petruševca i Male Mlake utvrđene vrijednosti koje su prelazile standard kakvoće podzemnih voda ili 75% SKPV. No u 2011., 2012. i 2013. godini sve izmjerene vrijednosti bile su ispod granice kvantifikacije.


U podzemnoj vodi priljevnog područja vodocrpilišta Sašnjak-Žitnjak javljaju se povišene koncentracije lakohlapljivih halogeniranih ugljikovodika kroz višegodišnje razdoblje, posebice **trikloretena** i



**tetrakloretena**, koje su ujedno prelazile standarde kakvoće podzemnih voda ili 75% SKPV, zbog čega je bilo potrebno analizirati trend promjene koncentracija. U razdoblju od 2007. do 2013. godine utvrđen je trend porasta sume koncentracija trikloretena i tetrakloretena na dvije mjerne postaje vodocrpilišta Sašnjak-Žitnjak (SK-15 i SK-16/2). Rastući trend na postaji SK-16/2 obilježen je prosječnim godišnjim porastom koncentracije od  $8,01 \mu\text{g/l}$ , a na postaji Sk-15 od  $3,42 \mu\text{g/l}$ .

U podzemnoj vodi priljevnog područja vodocrpilišta Stara Loza tijekom godina nisu se javljale povišene koncentracije trikloretena i tetrakloretena, dok je u 2013. godini na postaji Pr-7/2 zabilježena koncentracija prelazila 75% SKPV. Rastući trend na postaji Pr-7/2 obilježen je prosječnim godišnjim porastom koncentracije od  $0,92 \mu\text{g/l}$ .

Izrazito slabi trend opadanja koncentracije trikloretena i tetrakloretena zabilježen je na postaji Z-4 ( $0,67 \mu\text{g/l}$ ), dok na mjernoj postaji Z-2 trend nije utvrđen.



Slika 5.3.1.1.16. Trendovi promjene sume koncentracija trikloretilena i tetrakloretilena u priljevnom području Sašnjaka-Žitnjaka i Stare Loze



### 5.3.1.2. GRUPIRANA TIJELA PODZEMNIH VODA VODNOG PODRUČJA RIJEKE DUNAV, PODSLIVA RIJEKE SAVE

Kemijsko stanje podzemnih voda u vodnom području rijeke Dunav, podsliva rijeke Save u 2013. godini ispitivano je na sljedećim vodnim tijelima: Lekenik-Lužani, Lonja-Ilova-Pakra, Žumberak-Samoborsko gorje, sлив Orljave, Istočna Slavonija - Sliv Save, Kupa, Una, Dobra, Korana, Mrežnica te sлив Sutle i Krapine. Kemijsko stanje u grupiranim tijelima podzemne vode područja rijeke Dunav, podlisv rijeke Save u 2013. godini ispitivano je na 47mjernih postaja, a planirano je uzorkovanje prema programu na 50. Dvije mjerne postaje (Istočno polje B2, te Z-1 Donji Andrijevci) priključene su u sustav javne vodoopskrbe, dok je na mjernoj postaji B-4 Dubrovčak pumpa bila u kvaru.

Broj mjerne postaja na kojima je praćeno kemijsko stanje podzemni voda je varirao po pojedinom grupiranom vodnom tijelu, dok je učestalost ispitivanja na svim postajama na najvećem broju lokacija bila ujednačena, tj. dva puta godišnje.

Prosječne godišnje koncentracije (PGK) pokazatelja i odgovarajuće ocjene kemijskog stanja na mjerim postajama u grupiranim tijelima podzemnih voda vodnog područja rijeke Dunav, podsliva rijeke Save prikazane su u *Tablici 5.3.1.2.1.*


Tablica 5.3.1.2.1. Ocjena kemijskog stanja na monitoring postajama grupiranih tijela podzemne vode vodnog područja rijeke Dunav, podsliva rijeke Save, prema Uredbi

TIJELO PODZEMNE VODE	ŠIFRA MJEERNE POSTAJE	NAZIV MJEERNE POSTAJE	NITRATI (mg NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> /l)		AKTIVNE TVARI SREDSTAVA ZA ŽAŠTITU BILJA, POJEDINAČNO		ARSEN (µg/l)		KADMIJ (µg/l)		OLOVO (µg/l)		ŽIVA (µg/l)		AMONIJ (mg NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> /l)		KLORIDI (mg/l)		SULFATI (mg/l)		ORTOFOSFATI (mg PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> /l)		SUMA TRIKLORENTENA I TETRAKLORENTENA (µg/l)		EL. VODLJIVOST (µS/cm)	
			SR. GODIŠNJA VRIJEDNOST	OCJENA	SR. GODIŠNJA VRIJEDNOST	OCJENA	SR. GODIŠNJA VRIJEDNOST	OCJENA	SR. GODIŠNJA VRIJEDNOST	OCJENA	SR. GODIŠNJA VRIJEDNOST	OCJENA	SR. GODIŠNJA VRIJEDNOST	OCJENA	SR. GODIŠNJA VRIJEDNOST	OCJENA	SR. GODIŠNJA VRIJEDNOST	OCJENA	SR. GODIŠNJA VRIJEDNOST	OCJENA	SR. GODIŠNJA VRIJEDNOST	OCJENA	SR. GODIŠNJA VRIJEDNOST	OCJENA		
Lekenik Lužani	18114	Prerovec, P-11	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	18,3	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	3,16	2,0	DOBRO	5,8	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	670	DOBRO		
	18121	Ravnik, MP-1	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	12,1	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	1,77	3,0	DOBRO	5,8	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	524	DOBRO		
	18131	Osekovo, P-8	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	2,58	4,4	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	760	DOBRO		
Sliv Orljave	18142	Zapadno polje, B-5	5,5	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	0,16	DOBRO	11,8	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	596	DOBRO			
	18151	Luke, P-2	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	3,8	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	<LOQ	DOBRO	6,5	DOBRO	42,6	DOBRO	0,152	DOBRO	<LOQ	DOBRO	436	DOBRO	
	18171	Vesela, P-2	12,5	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	33,5	DOBRO	22,9	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	691	DOBRO	
Istočna Slavonija-Sliv Save	18183	Jelas, P-7/91	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	31,3	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	7,28	3,7	DOBRO	39,7	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	1035	DOBRO		
	18185	Jelas, P-10/91	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	17,1	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	3,80	5,1	DOBRO	1,5	DOBRO	0,337	LOŠE	<LOQ	DOBRO	422	DOBRO		
	18184	Jelas, P-9/91	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	23,0	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	5,79	12,5	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	789	DOBRO		
	18191	Trsljana, V-5	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	0,03	6,1	DOBRO	15,9	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	520	DOBRO		
	18192	Trsljana, V-27	19,6	DOBRO	<LOQ	DOBRO	2,4	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	0,07	11,5	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	562	DOBRO		
	18202	Kanovci, ViN-1	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	59,5	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	1,08	2,3	DOBRO	12,0	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	512	DOBRO		
	18212	Nijemci, P-1	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	19,8	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	0,38	2,3	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	599	DOBRO		
	18222	Gundinci, Z-1	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	49,1	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	0,49	1,5	DOBRO	1,3	DOBRO	0,235	LOŠE	<LOQ	DOBRO	346	DOBRO		
	18223	Gundinci, SPB-3	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	50,8	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	0,23	1,2	DOBRO	9,1	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	338	DOBRO		
	18224	Gundinci, SPB-5	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	77,0	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	0,25	1,3	DOBRO	6,0	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	338	DOBRO		
	18261	Vrbanj, VZ-1	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	6,5	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	0,69	4,9	DOBRO	10,2	DOBRO	0,196	DOBRO	<LOQ	DOBRO	829	DOBRO		
	18272	Stari Mikanovci, SMP-1	17,8	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	4,7	DOBRO	2,2	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	502	DOBRO		
	18281	Stari Janković, SJZ-1	19,6	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	3,4	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	631	DOBRO		
Sliv Lonja Ilava Pakra	18291	Veliki Grdevac, GP-1	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	0,42	1,8	DOBRO	2,6	DOBRO	0,138	DOBRO	<LOQ	DOBRO	654	DOBRO		
	18301	Čazma, Č-1	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	7,5	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	0,14	11,6	DOBRO	1,7	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	462	DOBRO		
	18311	Milaševac, MZ-1	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	15,5	LOŠE	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	3,57	17,7	DOBRO	8,0	DOBRO	0,169	DOBRO	<LOQ	DOBRO	622	DOBRO		
	18321	Trstenik, P-9/1	22,9	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	<LOQ	26,5	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	506	DOBRO		
Kupa	18331	Gaza I, K-1	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	2,8	DOBRO	74,4	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	342	DOBRO		
	18341	Svarča, K-2	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	28,9	DOBRO	7,2	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	541	DOBRO		
	18351	Mekušje, K-2	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	0,06	DOBRO	2,8	DOBRO	11,5	DOBRO	<LOQ	DOBRO	352	DOBRO		
	18361	Borlin, P-1	12,8	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	19,3	DOBRO	6,8	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	499	DOBRO		
	18371	Meljun, P-1	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	3,1	DOBRO	12,0	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	410	DOBRO		
Istočna Slavonija-Sliv Save	18381	Babina Greda, SB-5	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	0,34	1,2	DOBRO	3,4	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	328	DOBRO	
	18391	Donji Andrijevci, Z-1	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	6,1	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	0,52	7,6	DOBRO	6,7	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	526	DOBRO		
Žumberak-Samoborsko gorje	18401	Slavetić-Hrašće, B-1	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	1,3	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	586	DOBRO		
	18411	Groboteč, B-1	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	2,0	DOBRO	6,5	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	570	DOBRO		
	18415	Šrajbeki, Izvoriste	5,7	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	1,6	DOBRO	15,8	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	510	DOBRO		
Lekenik Lužani	18416	Pregrada, B-Pr	5,1	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	4,5	DOBRO	19,8	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	598	DOBRO		
	18421	Drenov Bok, Z-7	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	3,3	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	1,69	2,0	DOBRO	20,9	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	654	DOBRO		
	18422	Drenov Bok, Z-8	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	2,7	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	1,67	2,0	DOBRO	2,6	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	652	DOBRO		
Una	18430	Donja Budinoga, izvoriste	5,9	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	2,2	DOBRO	2,5	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	480	DOBRO		
	18431	Donja Mlinoga, izvoriste	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	1,3	DOBRO	11,5	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	707	DOBRO		
Dobra	30023	Ribnjak, Vrbovsko	2,7	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	0,01	DOBRO	9,3	DOBRO	49,4	DOBRO	0,028	DOBRO	392	DOBRO		
	16670	Bistrac (izvoriste)	3,6	DOBRO													5,2	DOBRO	6,0	DOBRO	<LOQ	DOBRO	355	DOBRO		
Una-krš	30222	Loskun Izvoriste, Donji Lapac	2,2	DOBRO													47,1	DOBRO	19,3	DOBRO	<LOQ	DOBRO	573	DOBRO		



## NITRATI I AKTIVNE TVARI U PESTICIDIMA

Prema koncentracijama nitrata utvrđeno je **dobro kemijsko stanje** na svim uzorkovanim mjernim postajama. Srednje godišnje vrijednosti niti na jednoj mjernej postaji nisu premašivale standard kakvoće nitrata od  $50 \text{ mg NO}_3^-/\text{l}$ . Najviša srednja vrijednost nitrata bila je zabilježena na vodocrpilištu Trstenik od  $22,9 \text{ mg NO}_3^-/\text{l}$ , dok je na većini mjernih postaja srednja godišnja vrijednost nitrata bila manja od granice kvantifikacije.



Slika 5.3.1.2.1. Srednje godišnje koncentracije nitrata u grupiranim tijelima podzemnih voda vodnog područja rijeke Dunav, podsliva rijeke Save u 2013. godini

U svim ocjenjivanim tijelima podzemnih voda u 2013. godini utvrđeno je **dobro kemijsko stanje s obzirom na aktivne tvari pesticida**. Aktivne tvari sredstava za zaštitu bilja ispitivane su na većini mjernih postaja dva puta godišnje, a svi pojedinačni rezultati bili su ispod granica kvantifikacije korištenih analitičkih metoda.


### SPECIFIČNE ONEČIŠĆUJUĆE TVARI

Pokazatelji koji se mogu pojaviti prirodno i ili kao rezultat ljudske djelatnosti

U podzemnim vodama grupiranog tijela Lekenik-Lužani te Istočna Slavonija – sliv Save prirodno su prisutne povišene koncentracije arsena i amonija tako da se za te pokazatelje ne primjenjuje standard




kakvoće. **Otopljeni arsen** je detektiran u podzemnim vodama gotovo svih vodocrpilišta, a izmjerene vrijednosti kretale su se do  $87,7 \mu\text{gAs/L}$ . Najviša prosječna godišnja koncentracija arsena 2013. godine je bila prisutna u podzemnoj vodi iz bušotine SPB-5 na priljevnom području vodocrpilišta Gundinci kao i predhodne godine. Na ostalim mjernim postajama na kojima se primjenjuje standard kakvoće srednje godišnje koncentracije arsena nisu prelazile dozvoljenu graničnu vrijednost, odnosno standard kakvoće, osim na lokaciji Milaševac, MZ-1, gdje je zabilježena srednja godišnja koncentracija od  $15,5 \mu\text{gAs/l}$ . Ovdje se također najvjerojatnije radi o prirodnom porijeklu arsena, što je potrebno dodatno istražiti i potvrditi.



Slika 5.3.1.2.2. Srednje godišnje koncentracije arsena prirodnog porijekla u grupiranim tijelima podzemnih voda vodnog područja rijeke Dunav, podsliva rijeke Save u 2013. godini

Zbog prirodne prisutnosti visokih koncentracija **arsena** u podzemnim vodama tijela podzemne vode Istočna Slavonija – sliv Save na slici 5.3.1.2.3. sačinjena je analiza smjera kretanja srednjih godišnjih koncentracija otopljenog arsena. Prije 2009. godine analiziran je ukupni, a poslije otopljeni arsen, a budući da to nisu usporedivi podaci, ovdje je razmatrano kretanje od 2009. god.

Iako je na mjernim postajama Kanovci ViN-1 i Gundinci Z-1 došlo do povećanja koncentracija arsena u 2013. godini u odnosu na 2012. godinu, utvrđen je trend opadanja. Na postaji Gundinci SPB-5 može se uočiti blagi rast srednje godišnje koncentracije otopljenog arsena.



Slika 5.3.1.2.3. Promjene srednje godišnje koncentracije otopljenog arsena na postajama Kanovci ViN-1 i Gundinci Z-1, te Gudincima SPB-5 u GPVT Sliv Orljave i Istočna Slavonija – sliv Save (prirodnog porijekla) od 2009. do 2013. god.

Na svim promatranim lokacijama gdje su ispitivani ostali metali iz Uredbe o standardu kakvoće (**kadmij, olovo, živa**) utvrđeno je dobro kemijsko stanje, koncentracije su u najvećem broju slučajeva bile ispod granice kvantifikacije.

Kao i arsen, **amonij** se prirodno pojavljuje u povišenim koncentracijama u podzemnim vodama grupiranih tijela Lekenik-Lužani, Ilova-Lonja-Pakra i Istočna Slavonija – sliv Save. Na piezometrima Jelas polja izmjereno je 3,80- 7,28 mg/l amonija, a na piezometrima Milaševac (MZ-1) 3,57 mg/l i Prerovec (P-11) 3,16 mg/l.

Na ostalim lokacijama, u tijelima podzemnih voda koja ne sadrže više koncentracije amonija uvjetovanog geološkim porijekлом, amonij ne prelazi standard kakvoće. **Kloridi i sulfati** na promatranim lokacijama imaju zanemarive vrijednosti u odnosu na standard kakvoće iz Uredbe, osim lokacije Trstenik, s vrijednošću sulfata 74,4 mg/l što je također trostruko manje od dozvoljenog.

**Ortofosfati** na dvije lokacije premašuju standard kakvoće: Jelas, P-10/91 i Gudinci Z-1.

#### Umjetne sintetičke tvari

Na svim lokacijama za pokazatelje sumu **trikloretena i tetrakloretena** standard kakvoće je zadovoljen.

#### Pokazatelj koji upućuje na prodore slane vode ili druge prodore

Na svim lokacijama za pokazatelj **el. vodljivost** standard kakvoće je zadovoljen.

#### **OSTALI ISPITIVANI POKAZATELJI PREMA PRAVILNIKU O PARAMETRIMA SUKLADNOSTI I METODAMA ANALIZE VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU**


U sustavnom monitoringu podzemnih voda, osim pokazatelja prema kojima se ocjenjuje kemijsko stanje podzemnih voda, ispituju se i fizikalno-kemijski pokazatelji, pokazatelji režima kisika, hranjive tvari, mikrobiološki pokazatelji, metali i organski spojevi.




Od **organских spojeva**, osim pesticida ispitivan je sadržaj fenola, mineralnih ulja, lakotopljljivih halogeniranih ugljikovodika, policikličkih aromatskih ugljikovodika (PAH) i aromatskih ugljikovodika. Vrijednosti izmjerenih organskih spojeva su u gotovo svim uzorcima bile ispod granice kvantifikacije analitičkih metoda, uz izuzetak uzorka podzemne vode vodocrpilišta Zapadno polje B-5, gdje je detektirana prisutnost bromdiklormetana.

**Teški metali** ispitani su dvokratno u podzemnoj vodi i u najvećem broju slučajeva vrijednosti su bile ispod granica kvantifikacije analitičkih metoda. Visoke vrijednosti željeza i mangana na nekim mernim postajama u određenoj mjeri se pripisuju nepropisno održavanim piezometrima, ali i prirodnim koncentracijama. Najviše vrijednosti željeza izmjerene su na postaji Osekovo P-8 s maksimalnom godišnjom koncentracijom od 23700 µgFe/l i Jelas, P-7/91 sa srednjom godišnjom koncentracijom od 14750 µgFe/l. Vrijednosti mangana bile su u rasponu od ispod granice kvantifikacije do maksimalne vrijednosti od 1270 µgMn/l izmjerene na piezometru B-5 priljevnog područja vodocrpilišta Zapadno polje. Na lokaciji Osekovo izmjerena je srednja vrijednost koncentracije cinka od 11783 µg/l, što je 10 puta veće od maksimalno dozvoljene vrijednosti Pravilnika (maksimalna je bila 23100 µg/l). Na istoj lokaciji srednja vrijednost KPK premašuje dozvoljenu vrijednost Pravilnikom, isto kao i na lokacijama Jelas polja 7/91 i 9/91.

Od **hranjivih tvari**, osim nitrata mjereni su i ostali dušikovi spojevi. Srednje godišnje vrijednosti nitrita su na svim postajama zadovoljavale Pravilnik.




Slika 5.3.1.2.4. Srednje godišnje koncentracije željeza prirodnog porijekla u grupiranim tijelima podzemnih voda vodnog područja rijeke Dunav, podsliva rijeke Save u 2013. godini



Slika 5.3.1.2.5. Srednje godišnje koncentracije mangana prirodnog porijekla u GPVT vodnog područja rijeke Dunav, podsliva rijeke Save u 2013. godini

Na lokaciji Jelas polje, P-7/91 zabilježene su najviše vrijednosti koncentracija ukupnog organskog ugljika (TOC) u odnosu na ostale ispitivane postaje, a zamjetan je i višegodišnji porast, kao i brojnih drugih pokazatelja (ukupni fosfor 1,42 mg/l, ukupni dušik 6,8 mg/l, amonij 5,65 mgN/l (prirodno prisutan), vodljivost 1035  $\mu\text{S}/\text{cm}$ ; KPK-Mn 8,1  $\text{mgO}_2/\text{l}$ ). Na slici 5.3.1.2.6. prikazane su promjene srednjih godišnjih koncentracija TOC-a u šestogodišnjem razdoblju.



Slika 5.3.1.2.6. Srednje godišnje koncentracije ukupnog organskog ugljika na lokaciji Jelas polje P-7/91 (2008 -2013. g.)



**TREND OVI PROMJENE KONCENTRACIJA ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI U GRUPIRANIM TIJELIMA PODZEMNIH VODA VODNOG PODRUČJA RIJEKE DUNAV, PODSLIVA RIJEKE SAVE ZA RAZDOBLJE 2007. – 2013. GODINA**

Na lokaciji Istočno polje, B2 (18161, GPVT Sliv Orljave) nije bilo moguće uzorkovanje zbog priključenja sustava na javnu vodoopskrbu, pa tako nije bilo moguće utvrditi je li nastavljen trend pada trikloretilena, što je vrlo bitno jer bi zbog mogućnosti onečišćenja organskim otapalima ovo crpilište trebalo biti pod posebnim nadzorom.



### 5.3.2. Vodno područje rijeke Dunav, područje podsliva rijeka Drave i Dunava

U vodnom području rijeke Dunav, podslivu Drave i Dunava ispitivano je kemijsko stanje na planiranih 46 mjernih postaja raspoređenih u pet grupiranih tijela podzemnih voda: Varaždinsko područje, Međimurje, Novo Virje, Legrad-Slatina i Istočna Slavonija - Sliv Drave i Dunava

Broj mjernih postaja na kojima je praćena kakvoća voda je varirao po pojedinom grupiranom vodnom tijelu, dok je učestalost ispitivanja na svim postajama na najvećem broju lokacija bila ujednačena, tj. dva puta godišnje.

Prosječne godišnje koncentracije (PGK) pokazatelja i odgovarajuće ocjene kemijskog stanja na monitoring postajama u grupiranim tijelima podzemne vode vodnog područja rijeke Dunav, podsliva rijeke Drave i Dunava prikazane su u *Tablici 5.3.2.1.*

Tablica 5.3.2. 1. Ocjena kemijskog stanja na mjernim postajama grupiranih tijela podzemnih voda vodnog područja rijeke Dunav, podsliva rijeke Drave i Dunava, prema Uredbi

TUJEO PODZEMNE VODE	ŠIFRA MJEERNE POSTAJE	NAZIV MJEERNE POSTAJE	AKTIVNE TVARI SREDSTAVA ZA ŽAŠTITU BILJA, POJEDINAČNO ATRAZIN (µg/l)		AKTIVNE TVARI SREDSTAVA ZA ŽAŠTITU BILJA, UKUPNO		ARSEN (µg/l)	KADMU (µg/l)	OLOVO (µg/l)	ŽIVA (µg/l)	AMONIJ (mg NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> /l)	KLORIDI (mg/l)	SULFATI (mg/l)	ORTOFOSFATI (mg PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> /l)	SUMA TRIKLORETKENA I TETRAKLORETKENA (µg/l)	EL. VODLJIVOST (µS/cm)													
							SR. GODIŠNJA VRUĐENOST NA MJEER. POSTAJI	Ocjena	SR. GODIŠNJA VRUĐENOST NA MJEER. POSTAJI	Ocjena	SR. GODIŠNJA VRUĐENOST NA MJEER. POSTAJI	Ocjena	SR. GODIŠNJA VRUĐENOST NA MJEER. POSTAJI	Ocjena	SR. GODIŠNJA VRUĐENOST NA MJEER. POSTAJI	Ocjena	SR. GODIŠNJA VRUĐENOST NA MJEER. POSTAJI	Ocjena	SR. GODIŠNJA VRUĐENOST NA MJEER. POSTAJI	Ocjena	SR. GODIŠNJA VRUĐENOST NA MJEER. POSTAJI	Ocjena							
Varaždinsko područje	26002	Bartolovec, P2-G	6,9722	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	12,675	DOBRO	20,65	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	429	DOBRO			
	26003	Bartolovec, P3-G	11,1998	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	17,375	DOBRO	30,925	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	533	DOBRO			
	26022	Varaždin, PDS-5	83,1131	LOŠE	0,01375	DOBRO	0,01375	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	16,3	DOBRO	29,1	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	658	DOBRO			
	26023	Varaždin, PDS-6	58,7657	LOŠE	0,02375	DOBRO	0,02375	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	14,4	DOBRO	28,25	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	673	DOBRO			
	26025	Varaždin, PDS-7	90,9707	LOŠE	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	18,85	DOBRO	29,35	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	702	DOBRO			
	26051	Vinkovčak, PV-2	4,75888	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	5,925	DOBRO	28,225	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	463	DOBRO			
	26052	Vinkovčak, PV-4	10,5136	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	5,8	DOBRO	21,55	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	448	DOBRO			
	26053	Vinkovčak, PV-6	14,9736	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	8,05	DOBRO	25,15	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	448	DOBRO			
	26103	Prelog, P-49	39,8412	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	23,25	DOBRO	56,825	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	696	DOBRO			
Međimurje	26105	Prelog, P-52	35,6357	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	21,65	DOBRO	68,175	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	730	DOBRO			
	26106	Prelog, PDS-7	19,0352	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	6,725	DOBRO	32,175	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	494	DOBRO			
	26122	Nedelišće, P-23	18,3712	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	10,675	DOBRO	26	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	441	DOBRO			
	26123	Nedelišće, P-26	39,5092	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	22,725	DOBRO	27,8	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	661	DOBRO			
	26124	Nedelišće, PDS-2	7,24888	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	0,014359	DOBRO	7,45	DOBRO	22,95	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	344	DOBRO	
	26150	Hlapičina, B-H	39,8412	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	18,9	DOBRO	28,25	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	453	DOBRO			
	26151	Križovec, B-K	57,5484	LOŠE	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	25,45	DOBRO	48,5	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	532	DOBRO			
	26180	Molve, P-2	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	3,5	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	0,108974	DOBRO	9,8	DOBRO	19,6	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	504	DOBRO	
	26181	Molve, P-6	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	3,5	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	0,24359	DOBRO	12,1	DOBRO	19,95	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	568	DOBRO	
Legrad-Slatina	26203	Lipovec, KP-12	6,41885	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	3	DOBRO	3,15	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	380	DOBRO			
	26204	Lipovec, KP-12a	37,1851	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	27,9	DOBRO	16,6	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	559	DOBRO			
	26231	Durđevac, P-1	11,5097	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	7,15	DOBRO	21,7	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	509	DOBRO			
	26251	Pitomača, PP-1	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	0,096154	DOBRO	1,2	DOBRO	1,85	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	488	DOBRO	
	26301	Korija, K-2	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	2	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	0,141026	DOBRO	6,3	DOBRO	14,05	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	540	DOBRO	
	26351	Bikana, PV-1	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	10,65	LOŠE	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	0,775641	LOŠE	2,1	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	384	DOBRO	
	26402	Klanac, OTP-8	5,75484	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	2,155	DOBRO	2,45	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	202	DOBRO	
Istočna Slavonija-Sliv Drave i Dunava	26451	Fatovi, OTP-7	18,26	DOBRO		<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	8,7	DOBRO	11,4	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	358	DOBRO		
	26501	Jarčevac, JP-1A	<LOQ	DOBRO		<LOQ	DOBRO	9,35	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	74,6	DOBRO	10,5	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	1079	DOBRO		
	26551	Cerić, Z-1	<LOQ	DOBRO		<LOQ	DOBRO	292	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	1,165	DOBRO	5,5	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	765	DOBRO		
	26601	Vinogradi, Pz-2	<LOQ	DOBRO		<LOQ	DOBRO	28,05	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	3,561	DOBRO	12,1	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	865	DOBRO		
	26602	Vinogradi, Pz-2a	<LOQ	DOBRO		<LOQ	DOBRO	3,75	DOBRO	<LOQ	DOBRO	13,45	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	0,309	DOBRO	6,8	DOBRO	42,6	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	885	DOBRO
	26603	Vinogradi, Pz-3	<LOQ	DOBRO		<LOQ	DOBRO	106,65	DOBRO	<LOQ	DOBRO	9,55	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	2,563	DOBRO	2,0	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	681	DOBRO		
	26711	Mohovo, MP-4	12,18	DOBRO		<LOQ	DOBRO	2,05	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	5,1	DOBRO	6,05	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	707	DOBRO		
	26701	Skela, Z2	<LOQ	DOBRO		<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	6,75	DOBRO	<LOQ	DOBRO	1,178	DOBRO	16,3	DOBRO	19,45	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	704	DOBRO		
	26713	Bapska, BB-1	130,24	LOŠE		<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	10	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	34,5	DOBRO	21,9	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	964	DOBRO		
	26741	Topolige, TO-4	<LOQ	DOBRO		<LOQ	DOBRO	7,72	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	0,618	DOBRO	76,0	DOBRO	147,45	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	1082	DOBRO
	26753	Prosine, PP-2	<LOQ	DOBRO		<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	0,142	DOBRO	6,1	DOBRO	1,78	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	645	DOBRO
	26761	Konkološ, Mecje, P-4	<LOQ	DOBRO		<LOQ	DOBRO	5,28	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	0,515	DOBRO	4,2	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	629	DOBRO		
	26781	Donji Miholjac, Z-1	<LOQ	DOBRO		<LOQ	DOBRO	40,3	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	2,093	DOBRO	2,6	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	692	DOBRO		
	26791	Tordinci, Z-1	<LOQ	DOBRO		<LOQ	DOBRO	42,9	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	0,444	DOBRO	7,2	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	814	DOBRO		
	26802	Korod, P-1	<LOQ	DOBRO		<LOQ	DOBRO	142,5	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	0,332	DOBRO	5,0	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	1,165	DOBRO		
	26811	Semeljci, P-1	<LOQ	DOBRO		<LOQ	DOBRO	18,3	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	0,576	DOBRO	5,1	DOBRO	3,4	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	722	DOBRO
	26841	Velimirovac, S-4	<LOQ	DOBRO		<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	0,174	DOBRO	3,1	DOBRO	0,8	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	574	DOBRO
	26732	Livade, BM-5	15,29	DOBRO		<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	0,100	DOBRO	11,5	DOBRO	6,61	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	695	DOBRO
	26720	Čvorkovac, P-1	<LOQ	DOBRO		<LOQ	DOBRO	8,95	DOBRO	<LOQ	DOBRO	7,95	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	0,901	DOBRO	4,4	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	656	DOBRO


- u tablici žuto označene mjerne postaje i pokazatelji na koje se zbog geološkog porijekla ne primjenjuje standard kakvoće




### NITRATI I AKTIVNE TVARI U PESTICIDIMA

U grupiranom tijelu podzemnih voda Varaždinskoj područja mjerne postaje Varaždin, PDS-5, Varaždin, PDS-6 i Varaždin, PDS-7 te grupiranom tijelu podzemnih voda Međimurje na mjerenoj postaji Križovec utvrđeno je **loše kemijsko stanje s obzirom na nitrate**.

U vodnom tijelu Istočna Slavonija - Sliv Drave i Dunava samo na jednoj mjerenoj postaji (Bapska BB-1) utvrđeno je **loše kemijsko stanje s obzirom na nitrate**, sa srednjom godišnjom koncentracijom dvostruko većom u odnosu na prošlu godinu (130,24 mg NO<sub>3</sub>/l u 2013., a 61 mg NO<sub>3</sub>/l u 2012. godini) što je zabrinjavajuće, jer je nakon 2008. godine, kada je vrijednost nitrata bila 244,6 mg/l, bilježen veliki trend pada. Kod mjernih postaja u grupiranom vodnom tijelu Istočna Slavonija - sliv Drave i Dunava, većina prosječnih godišnjih vrijednosti koncentracija nitrata je bila ispod granice kvantifikacije analitičke metode.



Slika 5.3.2.1. Srednje godišnje koncentracije nitrata u GPVT Istočna Slavonija - Sliv Drave i Dunava u 2013. godini



Slika 5.3.2.2. Srednje godišnje vrijednosti koncentracije nitrata u GPVT Varaždinsko, Međimurje, Novo Virje i Legrad-Slatina u 2013.godini



U svim ocjenjivanim tijelima podzemnih voda u 2013. godini utvrđeno je **dobro kemijsko stanje s obzirom na aktivne tvari pesticida**. Aktivne tvari sredstava za zaštitu bilja ispitivane su na većini mjernih postaja dva puta godišnje, a svi pojedinačni rezultati bili su ispod granice propisane Uredbom. Atrazin je detektiran na dva vodocrpilišta Varaždinskog područja. Sve te izmjerene vrijednosti bile su niže od zakonski dopuštenih.


### **SPECIFIČNE ONEČIŠĆUJUĆE TVARI**

#### Pokazatelji koji se mogu pojaviti prirodno i/ili kao rezultat ljudske djelatnosti

U podzemnim vodama vodnog tijela podzemne vode Istočna Slavonija – sliv Drave i Dunava zbog geološkog porijekla prirodno su prisutne povišene koncentracije metala arsena i olova te amonija tako da se za te pokazatelje ne primjenjuje standard kakvoće. **Otopljeni arsen** u podzemnim vodama kretao se od vrijednosti manjih od granica kvantifikacije do maksimalne od  $304 \mu\text{gAs/L}$ . Najviša prosječna godišnja koncentracija arsena 2013. godine je bila prisutna u podzemnoj vodi sa lokacije Cerić Z-1. U ostalim vodnim tijelima podzemnih voda podsliva rijeke Drave i Dunava, pokazatelji arsen i amonij na lokaciji Bikana PV-1 premašuju standard kakvoće to jest neznatno su povišene koncentracije arsena ( $10,65 \mu\text{gAs/L}$ ) i amonija ( $0,776 \text{ mgNH}_4/\text{L}$ ), međutim i ovdje se najvjerojatnije radi o prirodnem geološkom porijeklu.

Kako se niz godina potvrđuje prisusutvo arsena u podzemnim vodama prvenstveno grupiranog vodnog tijela Istočna Slavonija – sliv Drave i Dunava, bez obzira što je prirodnog porijekla i time izuzet iz usporedbe sa standardom kakvoće, u nastavku je prikazan niz prosječnih godišnjih vrijednosti koncentracija otopljenog arsena, no samo za razdoblje 2009.-2013. godina; ranije je mjerен ukupni arsen.

Primjećeno je veliko povećanje prosječne godišnje koncentracije otopljenog arsena na lokaciji Cerić Z-1 u 2013. godini, na što je potrebno skrenuti posebnu pozornost, jer je predhodnih godina bio zamjetan pad koncentracije.



Slika 5.3.2.3. Niz prosječnih koncentracija otopljenog arsena u grupiranim tijelima podzemnih voda vodnog područja rijeke Dunav, područja podsliva Drave i Dunava


Na svim promatranim mjernim postajama gdje su ispitivani ostali metali iz Uredbe (**kadmij, živa**) utvrđeno je dobro kemijsko stanje, koncentracije su u bile ispod granice kvantifikacije.



S obzirom na **amonij** utvrđeno je dobro kemijsko stanje. Na mjernim postajama koje se nalaze u GPVT Istočna Slavonija – sliv Drave i Dunava su zbog geološkog porijekla povećane koncentracije **amonija**, što znači da vrijednosti promatranog pokazatelja nisu inducirane antropogenom aktivnošću (na postajama vodocrpilišta Vinogradi PZ-2 (3,56 mg/l) i PZ-3 (2,56 mg/l) i Donji Miholjac Z-1(2,09 mg/l)).

**Kloridi i sulfati** na promatranim lokacijama imaju zanemarive vrijednosti u odnosu na standard kakvoće iz Uredbe.

Srednje godišnje koncentracije **ortofosfata** na tri lokacije premašuju graničnu vrijednost: Korod P-1, Tordinci Z-1 i Donji Miholjac Z-1.



*Slika 5.3.2.4. Srednje godišnje koncentracije ortofosfata koje premašuju graničnu vrijednost u grupiranim tijelima podzemnih voda vodnog područja rijeke Dunav, podsliva Drave i Dunava u 2013. godini*

#### Umjetne sintetičke tvari

Na svim lokacijama za pokazatelje sumu **trikloretena i tetrakloretena** standard kakvoće je zadovoljen.

#### Pokazatelj koji upućuje na prodore slane vode ili druge prodore

Na svim lokacijama za pokazatelj **el. vodljivost** standard kakvoće je zadovoljen.

### ***OSTALI ISPITIVANI POKAZATELJI PREMA PRAVILNIKU O PARAMETRIMA SUKLADNOSTI I METODAMA ANALIZE VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU***

U sustavnom monitoringu koji se provodi od 2007. godine na većini postaja vodnog područja rijeke Dunav, područja podsliva Drave i Dunava, osim pokazatelja prema kojima se ocjenjuje kemijsko stanje podzemnih voda, ispituje se i niz drugih pokazatelja koji upotpunjaju sliku o kakvoći podzemnih voda za koje za sada nisu propisani standardi kakvoće prema kojima bi se provela ocjena stanja, pa se uzimaju standardi prema Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju.

Od **organских spojeva**, osim pesticida ispitivan je sadržaj fenola, mineralnih ulja, lakohlapljivih halogeniranih ugljikovodika, policikličkih aromatskih ugljikovodika (PAH) i aromatskih ugljikovodika. Vrijednosti izmjerenih organских spojeva su u većini mjerjenja bile ispod granice kvantifikacije analitičkih metoda, uz izuzetak sljedećih uzoraka: vodocrpilišta Velimirovac S-4, gdje je detektirana prisutnost oksilena, te vodocrpilišta Bartolovec P3-G gdje je detektirana prisutnost više lakohlapljivih ugljikovodika. Prisutnost triklorometana je detektirana na lokacijama Bartolovec P2-G, Varaždinskim crpilištima,



Vinkovčak PV-2, Vinkovčak PV-6 i Prelog P-52. Sve te izmjerene vrijednosti bile su niže od zakonski dopuštenih.

**Teški metali** ispitani su dva do četiri puta u podzemnoj vodi i u najvećem broju slučajeva vrijednosti su bile ispod granica kvantifikacije analitičkih metoda. Visoke vrijednosti željeza i mangana na nekim mjernim postajama u određenoj mjeri se pripisuju nepropisno održavanim piezometrima, ali i prirodnim koncentracijama. Najviše vrijednosti željeza izmjerene su na postaji Jarčevac JP-1A sa srednjom godišnjom koncentracijom od  $6335 \mu\text{gFe/l}$  te Korija K-2 sa srednjom godišnjom koncentracijom od  $7870 \mu\text{gFe/l}$ . Vrijednosti mangana bile su u rasponu od ispod granice kvantifikacije do maksimalne srednje vrijednosti od  $675,5 \mu\text{gMn/l}$  izmjerene na lokaciji Molve P-6.

Maksimalno dozvoljene vrijednosti Pravilnika za otopljeni cink blago su premašene na lokacijama Klanac OTP-8 i Semeljci P-1. Na lokacijama Livade BM-5 izmjerena je srednja vrijednost koncentracije cinka od  $4171,5 \mu\text{g/l}$  Velimirovac S-4  $5155 \mu\text{g/l}$ , Konkološ Mece P-4  $9045 \mu\text{g/l}$ .

Od **pokazatelja režima kisika** ispitivani su pokazatelji koncentracija otopljenog kisika, zasićenje kisikom i KPK-Mn. Najviša prosječna vrijednost KPK-Mn je bila na postaji Konkološ Mece P-4 i iznosila je  $6,4 \text{ mgO}_2/\text{l}$  što premašuje graničnu vrijednost prema Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju.

Od **hranjivih tvari**, osim nitrata mjereni su i ostali dušikovi spojevi. Srednje godišnje vrijednosti nitrita su na svim postajama zadovoljavale Pravilnik. Na lokaciji Čvorkovac zabilježena je najviša srednja vrijednost koncentracije ukupnog organskog ugljika (TOC) od čak  $12,5 \text{ mg/l}$ .


#### **TRENDOVI PROMJENE KONCENTRACIJA ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI U GRUPIRANIM VODnim TIJELIMA PODZEMNE VODE VODNOG PODRUČJA RIJEKE DUNAV, PODSLIVA DRAVE I DUNAVA ZA RAZDOBLJE 2007. -2013. GODINA**

Kako bi se utvrdilo postoji li trend pogoršanja tj. porasta vrijednosti koncentracija nitrata i amonija na mjernim postajama gdje su koncentracije amonija rezultat ljudske djelatnosti, promatrane su srednje godišnje koncentracije za razdoblje od 2007. do 2013. godine.

U razdoblju 2007. – 2010. godina najviše prosječne godišnje koncentracije **nitrata** bile su na postaji Bapska BB-1 (GPVT Istočna Slavonija – sliv Drave i Dunava), u 2011. godini nije bilo moguće obaviti uzorkovanje, a u 2012. godini je srednja godišnja koncentracija bila  $61 \text{ mg NO}_3/\text{l}$ . Analize u 2013. godini pokazale da se ne radi o trendu smanjenja koncentracije nitrata, jer je srednja vrijednost u 2013. godini bila  $130,24 \text{ NO}_3/\text{l}$ .




### Bapska (VT Istočna Slavonija sliv Drave i Dunava)



Slika 5.3.2.5. Trendovi promjene koncentracija nitrata u GPVT Istočna Slavonija – sliv Drave i Dunava, na lokaciji Bapska BB-1


Na slici u nastavku prikazan je višegodišnji trend prosječne godišnje koncentracije nitrata na svim postajama vodnog tijela Varaždinsko područje, gdje srednje godišnje vrijednosti premašuju standard kakvoće. Na piezometru PDS-5 zamjetan je blagi trend pada, no još uvijek se radi o koncentraciji nitrata koja je gotovo dvostruko veća od dozvoljene vrijednosti.

### Varaždin (VT Varaždinsko područje)




Slika 5.3.2.6. Trendovi promjene srednjih godišnjih koncentracija nitrata u GPVT Varaždinsko područje

Na dvije mjerne postaje GPVT Međimurje sačinjen je trend srednjih koncentracija nitrata iz razloga što oni na njima prelaze vrijednost od 75% standarda kakvoće.



Slika 5.3.2.7. Trendovi promjene srednjih godišnjih koncentracija nitrata u GPVT Međimurje

Srednje vrijednosti **amonija** također su prelazile 75 % vrijednosti standarda kakvoće podzemnih voda na u GPVT Legrad - Slatina, zbog čega je promatran trend kretanja vrijednosti koncentracije amonija. Na mjerenoj postaji Bikana, PV-1 izražen je blagi trend povećanja koncentracija amonija, koje su vjerojatno geološkog porijekla, što je potrebno utvrditi dodatnim monitoringom, te primjeniti izuzeće od ocjene i praćenja trenda. Budući da u Uredbi još nije propisano navedeno izuzeće, u ovom izvješću je prikazan trend kretanja srednjih godišnjih koncentracija amonija u GPVT Legrad – Slatina (postaja Bikana).



Slika 5.3.2.8. Trend promjene srednjih godišnjih koncentracija amonija u priljevnom području vodocrpilišta Bikana



### 5.3.3. Jadransko vodno područje

U jadranskom vodnom području kakvoća podzemnih voda ispitivana je na 26 mjernih postaja u kaptiranim izvorima i bunarima, kao što je bilo i planirano u nadzornom moniotringu za 2013. godinu. Učestalost ispitivanja je bila raznolika, od dva do dvanaest ispitivanja godišnje, ovisno o važnosti vodocrpilišta za vodoopskrbu, te o pokazateljima koji su ispitivani.

Prosječne godišnje koncentracije (PGK) pokazatelja i odgovarajuće ocjene kemijskog stanja jadranskog vodnog područja prikazane su u *Tablici 5.3.3.1.*

Tablica 5.3.3.1. Ocjena kemijskog stanja podzemnih voda jadranskog vodnog područja prema Uredbi

TIJELO PODZEMNE VODE	ŠIFRA MJERNE POSTAJE	NAZIV MJERNE POSTAJE	NITRATI ( $\text{NO}_3^-$ ) mg/l		4,4' DDE (µg/l)		4,4' DDD (µg/l)		a-HCH (µg/l)		Endosulfan (µg/l)		Klorfeninfos (µg/l)		AKTIVNE TVARI SREDSTAVA ZA ŽAŠTITU BILJA, UKUPNO (µg/l)		KADMU (µg/l)		OLOVO (µg/l)		ŽIVA (µg/l)		AMONIJ (mg $\text{NH}_4^+$ /l)		KLORIDI (mg/l)		SULFATI (mg/l)		ORTOFOSFATI (mg $\text{PO}_4^{3-}$ /l)		SUMA TRIKLORETKENA I TETRAKLORETKENA (µg/l)		EL. VODLJIVOST (µS/cm)		
			SR. GODIŠNJA VRUJEDNOST	OCJENA	SR. GODIŠNJA VRUJEDNOST	OCJENA	SR. GODIŠNJA VRUJEDNOST	OCJENA	SR. GODIŠNJA VRUJEDNOST	OCJENA	SR. GODIŠNJA VRUJEDNOST	OCJENA	SR. GODIŠNJA VRUJEDNOST	OCJENA	SR. GODIŠNJA VRUJEDNOST	OCJENA	SR. GODIŠNJA VRUJEDNOST	OCJENA	SR. GODIŠNJA VRUJEDNOST	OCJENA	SR. GODIŠNJA VRUJEDNOST	OCJENA	SR. GODIŠNJA VRUJEDNOST	OCJENA	SR. GODIŠNJA VRUJEDNOST	OCJENA	SR. GODIŠNJA VRUJEDNOST	OCJENA							
Rijeka-Bakar	30130	Zvir i izvoriste, na izvoru	3,64	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	0,0073	DOBRO	3,30	DOBRO	3,01	DOBRO	0,0239	DOBRO	<LOQ	DOBRO	271	DOBRO															
	30131	Martinšćica izvoriste, u bunaru	4,56	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	2,76	DOBRO	3,06	DOBRO	0,0393	DOBRO	<LOQ	DOBRO	255	DOBRO																	
	30132	Dobrica izvoriste, u zahvatnom oknu	3,63	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	21,46	DOBRO	10,94	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	341	DOBRO																	
Riječki zaljev	30135	Cerovica, izvoriste	6,46	DOBRO															0,0156	DOBRO	4,75	DOBRO	5,75	DOBRO	0,1080	DOBRO			328	DOBRO					
	30136	Tunel Učka, vodosprema	3,59	DOBRO															<LOQ	DOBRO	2,05	DOBRO	2,79	DOBRO	<LOQ	DOBRO			256	DOBRO					
Lika-Gacka	30042	Košna voda, Gospic	0,98	DOBRO															<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	4,69	DOBRO					
	30133	Mrdenovac-Medak, izvoriste	0,99	DOBRO	<LOQ	DOBRO	0,0005	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	2,33	DOBRO	0,1190	DOBRO		348	DOBRO												
	30134	Žrnovnica izvoriste, u zahvatnom oknu	3,28	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	1,44	DOBRO	2,48	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	248	DOBRO																	
Središnja Istra	30137	Ličanka, izvoriste	3,00	DOBRO															0,0106	DOBRO	4,15	DOBRO	1,92	DOBRO	<LOQ	DOBRO			286	DOBRO					
	31054	Kokoti	9,43	DOBRO	0,0173	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	0,0026	DOBRO	<LOQ	DOBRO	0,0191	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	26,21	DOBRO	17,22	DOBRO	0,1503	DOBRO	626	DOBRO			
Južna Istra	31049	Karpri, zdenac	18,19	DOBRO																											973	DOBRO			
	31056	Tivoli	16,94	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	0,0032	DOBRO	0,0031	DOBRO	<LOQ	DOBRO	0,0061	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	33,83	DOBRO	24,43	DOBRO	<LOQ	DOBRO	1,84	DOBRO	852	DOBRO	
Sjeverna Istra	31057	Gradole	14,53	DOBRO	<LOQ	DOBRO	0,0025	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	0,0026	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	9,19	DOBRO	10,97	DOBRO	<LOQ	DOBRO	632	DOBRO			
	31058	Sveti Ivan	3,57	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	3,95	DOBRO	7,95	DOBRO	<LOQ	DOBRO		446	DOBRO												
	31060	Mlini	4,76	DOBRO	<LOQ	DOBRO	5,25	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	3,67	DOBRO	6,09	DOBRO	<LOQ	DOBRO		492	DOBRO												
Ravni kotari	31061	Buđin, bušotina uz izvoriste	2,11	DOBRO																											545	DOBRO			
	40310	Biba, izvoriste	2,56	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	0,1444	DOBRO	<LOQ	DOBRO	0,1444	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	6,67	DOBRO	6,87	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	605	DOBRO			
	40320	Jezerce, izvoriste	6,14	DOBRO																											893	DOBRO			
Zrmanja	40351	Kakma, izvoriste	14,49	DOBRO															<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	10,69	DOBRO	18,22	DOBRO	<LOQ	DOBRO	634	DOBRO	
	40352	Muškovci, izvoriste	1,17	DOBRO															<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	3,22	DOBRO	13,07	DOBRO	<LOQ	DOBRO	348	DOBRO	
Krka	40353	Vrelo Krupe, izvoriste	<LOQ	DOBRO																										356	DOBRO				
	40451	Šimića vrelo, izvoriste	1,30	DOBRO															<LOQ	DOBRO	0,1842	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	4,22	DOBRO	39,77	DOBRO	<LOQ	DOBRO		416	DOBRO
Cetina	40452	Jaruga, izvoriste	2,61	DOBRO															0,0115	DOBRO	0,537	DOBRO	<LOQ	DOBRO	<LOQ	DOBRO	5,83	DOBRO	33,65	DOBRO	0,1267	DOBRO		470	DOBRO
	40101	Vukovića vrelo, izvoriste	1,68	DOBRO																										335	DOBRO				
Cetina	40120	Rimski bunar	8,28	DOBRO																										1092	DOBRO				
	40122	Baška voda	7,23	DOBRO																										441	DOBRO				




## NITRATI I AKTIVNE TVARI U PESTICIDIMA

Ocenjujući kemijsko stanje tijela podzemnih voda prema koncentracijama **nitrata**, u svim ocjenjivanim grupiranim vodnim tijelima u 2013. godini utvrđeno je **dobro kemijsko stanje**. Nitrati su u niskim koncentracijama bili prisutni na većini mjernih postaja, a na postaji Vrelo Krupe, izvorište bili su prisutni u koncentracijama ispod granice kvantifikacije metode.

Srednje godišnje vrijednosti nitrata veće od  $10 \text{ mg NO}_3^-/\text{l}$  zabilježene su, slično kao i prethodnih godina, na samo četiri ispitivane mjerne postaje: na postajama Karpi, zdenac ( $18,2 \text{ mg NO}_3^-/\text{l}$ ), Tivoli ( $16,9 \text{ mg NO}_3^-/\text{l}$ ) i Gradole ( $14,5 \text{ mg NO}_3^-/\text{l}$ ) s područja Istre, te na mjernoj postaji Kakma, izvorište ( $14,5 \text{ mg NO}_3^-/\text{l}$ ) vodnog tijela Ravni kotari.

Isto kao i u 2012. godini, najniža prosječna koncentracija nitrata zabilježena je u grupiranom vodnom tijelu Zrmanja ( $1,17 \text{ mg NO}_3^-/\text{l}$ ), a najviša u vodnom tijelu Južna Istra ( $17,6 \text{ mg NO}_3^-/\text{l}$ ).

NITRATI (mg NO<sub>3</sub><sup>-</sup>/l) SREDNJA GODIŠNJA VRIJEDNOST



Slika 5.3.3.1. Srednje godišnje koncentracije nitrata prema vodocrpilištima unutar grupiranih tijela podzemnih voda jadranskog vodnog područja u 2013. godini

Iz tablica plana monitoringa vidljivo je da se aktivne tvari u organoklorovim i organofosfornim pesticidima u 2013. godini ispituju četiri puta godišnje na šest vodnih tijela (ukupno 11 mjernih postaja). Koncentracije više od granice kvantifikacije izmjerene su na pet mjernih postaja. Na mjernoj postaji Biba, izvorište vodnog tijela Ravni kotari, na kojoj je zabilježena srednja godišnja koncentracija klorfenvinfosa od  $0,144 \mu\text{g/l}$ , nije utvrđeno dobro kemijsko stanje s obzirom na aktivne tvari u pesticidima.

Većina pojedinačnih rezultata organoklorovih pesticida bila je ispod granica kvantifikacije metoda, a u niskim su koncentracijama izmjereni u samo deset uzoraka podzemne vode na četiri mjerne postaje.

Organofosforni pesticidi su koncentracijama većim od granice kvantifikacije nađeni u dva uzorka podzemnih voda. Osim u uzorku vode mjerne postaje Biba, izvorište, klorfenvinfos je u koncentraciji od  $0,043 \mu\text{g/l}$  nađen u jednom uzorku vode mjerne postaje Zvir I.



## **SPECIFIČNE ONEČIŠĆUJUĆE TVARI**

### Pokazatelji koji se mogu pojaviti prirodno i/ili kao rezultat ljudske djelatnosti

U 2013. godini utvrđeno je **dobro kemijsko stanje** na svim mjernim postajama s obzirom na **otopljene metale** (kadmij, olovo i živa). Otopljeni metali ispitivani su na svim vodnim tijelima, osim na vodnom tijelu Cetina (ukupno 16 mjernih postaja), učestalošću 2-4 puta godišnje. U niskim su koncentracijama nađeni u uzorcima vode četiri mjerne postaje - na obje mjerne postaje vodnog tijela Krka (postaje Šimića vrelo, izvorište i Jaruga, izvorište), na mjerne postaji Mrđenovac, izvorište vodnog tijela Lika-Gacka te na postaji Mlini vodnog tijela Sjeverna Istra.

Tijekom 2013. godine kadmij je u niskim koncentracijama bio prisutan u 2 uzorka vode mjerne postaje Jaruga, izvorište (0,023 i 0,013 µg/l) te u jednom uzorku vode mjerne postaje Mrđenovac-Medak (0,1013 µg/l) i Šimića vrelo (0,014 µg/l). Ostale su vrijednosti bile ispod granice kvantifikacije metoda.

U 2013. godini koncentracije olova više od granice kvantifikacije izmjerene su u 4 uzorka vode mjerne postaje Jaruga i Šimića vrelo, u jednom uzorku vode mjerne postaje Mrđenovac-Medak (1,3 µg/l) i u jednom uzorku vode mjerne postaje Mlini (9,5 µg/l).


Živa je u niskim koncentracijama bila prisutna u uzorku vode mjerne postaje Mrđenovac-Medak (0,3 µg/l) i uzorku postaje Jaruga, izvorište (0,003 µg/l). Ostale su vrijednosti bile ispod granice kvantifikacije metoda.

U 2013. godini tvrđeno je **dobro kemijsko stanje** na svim mjernim postajama obzirom **na amonij**. Srednje godišnje vrijednosti amonija niti na jednoj mjernej postaji nisu premašivale standard kakvoće od 0,5 mg NH<sub>4</sub><sup>+</sup>/l. Iako je u većini pojedinačnih uzoraka amonij nađen u niskim koncentracijama ili koncentracijama ispod granice kvantifikacije metoda, u povišenim je koncentracijama nađen u uzorku vode mjerne postaje Bužin (0,83 mg NH<sub>4</sub><sup>+</sup>/l) i uzorku vode postaje Vrelo Krupe, izvorište (0,70 mg NH<sub>4</sub><sup>+</sup>/l).

U 2013. godini utvrđeno je **dobro kemijsko stanje** obzirom na **kloride i sulfate**. Srednje godišnje koncentracije klorida kretale su se od onih nižih od granice kvantifikacije do 220,7 mgCl<sup>-</sup>/l, a sulfata od 1,92 do 45,7 mgSO<sub>4</sub><sup>2-</sup>/l.

Najviša srednja godišnja koncentracija klorida zabilježena je na mjernej postaji Rimski bunar (220,7 mgCl<sup>-</sup>/l) što je posljedica zaslanjivanja uslijed intenzivnijeg crpljenja vode u ljetnom periodu. U 2013. godini su, kao i nekoliko godina ranije, više vrijednosti klorida zabilježene na mernim postajama Karpi, zdenac, Jezerce, izvorište, Tivoli, Kokoti i Dobrica izvorište. Iz grafičkog prikaza 5.3.3.2. može se vidjeti da su najviše srednje godišnje koncentracije klorida zabilježene u grupiranom vodnom tijelu Cetina (79 mgCl<sup>-</sup>/l) te Južna Istra (51 mgCl<sup>-</sup>/l). Na mernim postajama grupiranog vodnog tijela Lika-Gacka te Zrmanja srednje godišnje koncentracije klorida bile su ispod 3,5 mgCl<sup>-</sup>/l.

U 2013. godini su, kao i nekoliko godina ranije, koncentracije sulfata više od 30 mgSO<sub>4</sub><sup>2-</sup>/l zabilježene na mernim postajama Jezerce, izvorište (45,7 mgSO<sub>4</sub><sup>2-</sup>/l), Šimića vrelo (39,8 mgSO<sub>4</sub><sup>2-</sup>/l) te Jaruga, izvorište (33,7 mgSO<sub>4</sub><sup>2-</sup>/l). Iz grafičkog prikaza 5.3.3.2. može se vidjeti da su najviše srednje godišnje koncentracije sulfata zabilježene u grupiranom vodnom tijelu Krka (36,7 mgSO<sub>4</sub><sup>2-</sup>/l) te Južna Istra (23,8 mgSO<sub>4</sub><sup>2-</sup>/l) i Ravni kotari (23,6 mgSO<sub>4</sub><sup>2-</sup>/l). Najniže srednje godišnje koncentracije sulfata zabilježene su u grupiranom vodnom tijelu Lika-Gacka; srednje godišnje koncentracije sulfata na sve četiri mjerne postaje tog vodnog tijela bile su ispod 5 mgSO<sub>4</sub><sup>2-</sup>/l.



*Slika 5.3.3.2. Srednje godišnje koncentracije klorida i sulfata unutar grupiranih tijela podzemnih voda jadranskog vodnog područja u 2013.godini*

U 2013. godini utvrđeno je i **dobro kemijsko stanje** obzirom na **ortofosfate**. Prosječne godišnje koncentracije ortofosfata više od granice kvantifikacije metoda zabilježene su na osam mjernih postaja. Prosječne godišnje koncentracije ortofosfata niže od granice kvantifikacije metoda zabilježene su na svim mjernim postajama grupiranih vodnih tijela Južna i Sjeverna Istra, Ravni kotari i Zrmanja.


#### Umjetne sintetičke tvari

Od organskih spojeva, uz prethodno obrađene pesticide, ispitivani su i lakotoplji halogenirani ugljikovodici. U 2013. godini utvrđeno je i **dobro kemijsko stanje** obzirom na **sumu trikloretena i tetrakloretena**. Trikloreten i tetrakloreten ispitivani su na 6 mjernih postaja učestalošću 4 puta godišnje. Kao i u prethodnim godinama, koncentracije trikloretena i tetrakloretena veće od granice kvantifikacije zabilježene su jedino u uzorcima vode mjerne postaje Tivoli.

#### Pokazatelj koji upućuje na prodore slane vode ili druge prodore

U 2013. godini utvrđeno je i **dobro kemijsko stanje** obzirom na **vodljivost**. Srednje godišnje vrijednosti električne vodljivosti kretale su se u rasponu od 248 do 1092  $\mu\text{S}/\text{cm}$ .

U 2013. godini su, kao i nekoliko godina ranije, više vrijednosti električne vodljivosti zabilježene na mjernim postajama Rimski bunar (1092  $\mu\text{S}/\text{cm}$ ), Karpi, zdenac (973  $\mu\text{S}/\text{cm}$ ), Jezerce, izvoriste (893  $\mu\text{S}/\text{cm}$ ) i Tivoli (852  $\mu\text{S}/\text{cm}$ ). Iz grafičkog prikaza može se vidjeti da su najviše srednje godišnje vrijednosti električne vodljivosti zabilježene u grupiranom vodnom tijelu Južna Istra (912,5  $\mu\text{S}/\text{cm}$ ), Ravni kotari (710,7  $\mu\text{S}/\text{cm}$ ) i Središnja Istra (626  $\mu\text{S}/\text{cm}$ ). U grupiranom vodnom tijelu Lika-Gacka zabilježena je najniža srednja godišnja vrijednost el. vodljivosti (286  $\mu\text{S}/\text{cm}$ ).

EL. VODLJIVOST ( $\mu\text{S}/\text{cm}$ ) SREDNJA GODIŠNJA VRIJEDNOST

*Slika 5.3.3.3. Srednje godišnje vrijednosti el. vodljivosti unutar grupiranih tijela podzemnih voda jadranskog vodnog područja u 2013.godini*

#### **OSTALI ISPITIVANI POKAZATELJI PREMA PRAVILNIKU O PARAMETRIMA SUKLADNOSTI I METODAMA ANALIZE VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU**


U sustavnom monitoringu koji se provodi dugi niz godina na većini postaja jadranskog vodnog područja, osim pokazatelja prema kojima se ocjenjuje kemijsko stanje podzemnih voda, ispituje se i drugi pokazatelji koji upotpunjaju sliku o kakvoći podzemnih voda za koje za sada nisu propisani standardi kakvoće prema kojima bi se provela ocjena stanja, pa se uzimaju standardi prema prema *Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju* (N.N. 125/2013).

Srednje godišnje vrijednosti **fizikalno-kemijskih pokazatelja** na većini mjernih postaja bile su slične godišnjem prosjeku iz ranijih godina monitoringa.

Najniže pH vrijednosti izmjerene su na području grupiranih vodnih tijela podzemne vode Sjeverne, Srednje i Južne Istre. Kretale su se između 6,8 i 7,4. Prosječne temperature na području Sjeverne Istre bile su 12,9°C, Srednje Istre 13,4°C, te Južne Istre 14,2°C. Alkalitet ovih vodnih tijela kretao se između 224 mg CaCO<sub>3</sub>/l na postaji Sv. Ivan (VT Sjeverna Istra) i 383 mg CaCO<sub>3</sub>/l na postaji Karpi, zdenac (VT Južna Istra).

Izmjerene pH vrijednosti grupiranih vodnih tijela podzemne vode Rijeka-Bakar, Riječki zaljev te Lika-Gacka kretale su se između 7,7 -8,1. Temperature su bile nešto niže nego na području Istre, kretale su se od 7,8 do 10,8°C. Što se tiče alkaliteta, koncentracije su bile od 132 do 231 mg CaCO<sub>3</sub>/l.

Na području Dalmacije nalaze se četiri grupirana vodna tijela podzemnih voda. Srednje vrijednosti temperatura vode kretale su se između 9,0°C (VT Cetina) i 15,9°C (VT Cetina). pH vrijednosti kretale su se između 7,2 i 7,9. Grupirano vodno tijelo podzemnih voda Ravnici kotari karakterizira tvrda voda (318,8-455,4 mg CaCO<sub>3</sub>/l) visokog alkaliteta (308 – 371 mg CaCO<sub>3</sub>/l). Podzemne vode vodnih tijela Zrmanja, Krka i Cetina su srednje tvrde i nešto nižeg alkaliteta.



Slika 5.3.3.4. Srednje godišnje vrijednosti alkaliteta i koncentracije kalcija i magnezija unutar grupiranih tijela podzemnih voda jadranskog vodnog područja u 2013. godini

**Pokazatelji režima kisika**, kao i u nizu prethodnih godina, ukazuju na dobru prozračenost podzemnih voda u svim vodnim tijelima. Najviše prosječne godišnje koncentracije otopljenog kisika su bile u grupiranim vodnim tijelima Rijeka-Bakar (11,4 mgO<sub>2</sub>/l), Zrmanja (11,3 mgO<sub>2</sub>/l), Lika-Gacka (10,8 mgO<sub>2</sub>/l) i Riječki zaljev (10,0 mgO<sub>2</sub>/l). Najviša pojedinačna vrijednost KPK-Mn je izmjerena u vodnom tijelu Sjeverna Istra na postaji Bužin, bušotina uz izvoriste (1,1 mgO<sub>2</sub>/l), a najviše vrijednosti BPK<sub>5</sub> u vodnom tijelu Lika-Gacka na postajama Ličanka i Žrnovnica(1,2 mgO<sub>2</sub>/l).

Od **hranjivih tvari**, osim nitrata mjereni su i ostali dušikovi spojevi. Nitriti su u niskim koncentracijama izmjereni jedino na mjernoj postaji Baška voda; srednje godišnje koncentracije nitrita na svim ostalim postajama su bile ispod granica kvantifikacije korištenih analitičkih metoda.

Najviše koncentracije ukupnog fosfora izmjerene su u grupiranom vodnom tijelu Središnja Istra na postaji Kokotići 0,07 mg P/l, kao što je bio slučaj i prethodnih godina.


Lista pokazatelja koji se analiziraju proširena je na svim mjernim postajama, osim na mjernoj postaji Tivoli, bunar, i **mikrobiološkim pokazateljima**. Prosječna godišnja brojnost ukupnih koliformnih bakterija, aerobnih bakterija na 37°C, aerobnih bakterija na 22°C te bakterije *Escherichia coli* na gotovo svim mjernim postajama prelaze maksimalno dopuštene koncentracije (MDK.) *Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju*.

Najviša prosječna godišnja brojnost ukupnih koliforma od 747,5 kolonija u 100 ml utvrđena je na mjernoj postaji Baška voda, te 701,3 kolonija u 100 ml na mjernoj postaji Jezerce, izvoriste. U podzemnoj vodi mjerne postaje Baška voda također su zabilježene i najviše vrijednosti fekalnih koliforma (424,3 kolonije u



100 ml), fekalnih streptokoka (153,8 kolonije u 100 ml), aerobnih bakterija na 37°C (1172,5 kolonija u ml) i 22°C (4607,5 kolonija u ml) te bakterije *Escherichie coli* (179,5 kolonija u 100 ml).

Najniža prosječna godišnja brojnost ukupnih koliforma utvrđena je na postaji Šimića vrelo, izvorište (0,3 kolonije u 100 ml). Prosječne godišnje brojnost aerobnih bakterija na 37°C niže od M.D.K. utvrđene su na 3 mjerne postaje: Tunel Učka, vodosprema, Mrđenovac-Medak, izvorište i Košna voda, Gospic. Prosječne godišnje brojnosti aerobnih bakterija na 22°C niže od M.D.K. utvrđene su na 5 mjernih postaja; najniža vrijednosti zabilježena je na mjernoj postaji Mrđenovac-Medak, izvorište (24,9 kolonija/ml). Na mjernim postajama Mrđenovac-Medak, izvorište i Šimića vrelo, izvorište nije nađena bakterija *Escherichia coli*.



Slika 5.3.3.5. Srednje godišnje vrijednosti mikrobioloških pokazatelja u grupiranim tijelima podzemnih voda jadranskog vodnog područja u 2013.godini

Otopljeni **cink, bakar, krom i nikal** kao i **željezo i mangan** na velikom broju ispitivanih mjernih postaja bili su zastupljeni u niskim koncentracijama ili su bili ispod granice kvantifikacije metoda.

**Natrij i kalij** su također imali niže vrijednosti u odnosu na maksimalno dopuštene koncentracije *Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju*. Srednje godišnje vrijednost natrija kretale su se u rasponu od 1,05 do 111,9 mg/l, a kalija od 0,16 do 4,28 mg/l.

Od **organских spojeva**, uz prethodno obrađene pesticide te trikloreten i tetrakloreten, ispitivan je i sadržaj ulja, fenola i ostalih lakohlapljivih ugljikovodika.

Mineralna ulja određivana su na ukupno 23 mjerne postaje intenzitetom 4 puta godišnje. Na 8 mjernih postaja izmjerene su vrijednosti više od granice kvantifikacije metoda. Srednje godišnje koncentracije mineralnih ulja koji premašuju MDK. zabilježene su na mjernim postajama Vukovića vrelo, izvorište (26,8 µg/l) i Rimski bunar (20,4 µg/l) grupiranog vodnog tijela Cetina.

Fenoli su određivani na 12 mjernih postaja i na svima su bili ispod granice kvantifikacije metode.




Uz prethodno obrađene trikloreten i tetrakloreten, ostali lakohlapljivi halogenirani ugljikovodici su na svim mjernim postajama bili ispod granice kvantifikacije metoda, osim na mjernoj postaji Biba, izvorište na kojoj je zabilježena srednja godišnja koncentracija triklormetana od 0,3125 µg/l.

#### **TREND OV PROMJENE KONCENTRACIJA ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI U GRUPIRANIM TIJELIMA PODZEMNIH VODA JADRANSKOG VODNOG PODRUČJA ZA RAZDOBLJE 2007. – 2013. GODINA**

Kako bi se utvrdio trend kretanja onih vrijednosti koje su bile više od 75% vrijednosti standarda kakvoće podzemnih voda (SKPV) i/ili graničnih vrijednosti specifičnih onečišćujućih tvari, propisanih u *Uredbi*, u podzemnoj vodi jadranskog vodnog područja su u razdoblju od 2007. do 2013. godine promatrane srednje godišnje koncentracije onečišćujućih tvari.

U 2013. godini prosječne godišnje koncentracije **klorida** niti na jednoj mjernej postaji nisu prelazile vrijednost standarda kakvoće od 250 mg/l, dok su jedino na mjernej postaji Rimski bunar vodnog tijela Cetina prelazile 75% vrijednosti SKPV. Rastući trend na toj mjernej postaji obilježen je prosječnim godišnjim porastom od 15 mg Cl/l.




Slika 5.3.3.6. Trend promjene srednjih godišnjih koncentracija klorida na mjernej postaji Rimski bunar

Na mjernej postaji Tivoli vodnog tijela Južna Istra, na kojoj je **suma trikloretena i tetrakloretena** prelazila 75% standarda kakvoće podzemnih voda u 2012. godini (grafički prikaz 5.3.3.7.), ne uočava se značajniji trend.




### Suma trikloretena i tetrakloretena ( $\mu\text{g/l}$ )



Slika 5.3.3. 7. Trend promjene sume koncentracija trikloretilena i tetrakloretilena na mjerenoj postaji Tivoli

U podzemnoj vodi mjerne postaje Kokoti tijekom godina srednje godišnje koncentracije **ortofosfata** prelazile su standard kakvoće od  $0,2 \text{ mgPO}_4^{3-}/\text{l}$ , dok je u 2013. godini zabilježena koncentracija jedva prelazila 75% SKPV. Srednje godišnje koncentracije ortofosfata mjerne postaje Cerovica, izvorište tijekom godina kreću se oko 75% vrijednosti SKPV. Kada se srednje godišnje koncentracije ortofosfata analiziraju kroz razdoblje od 2007. do 2013. godine, može se utvrditi trend snižavanja srednjih godišnjih koncentracija na obje mjerne postaje. U podzemnoj vodi mjerne postaje Jaruga, izvorište tijekom godina nisu se javljale povišene koncentracije ortofosfata, dok je u 2012. godini zabilježena koncentracija viša od standarda kakvoće. Rastući trend na toj postaji obilježen je prosječnim godišnjim porastom koncentracije od  $0,03 \text{ mgPO}_4^{3-}/\text{l}$ .

### Ortofosfati ( $\text{mgPO}_4^{3-}/\text{l}$ )



Slika 5.3.3.8. Trendovi promjene srednjih godišnjih koncentracija ortofosfata – merna postaja Kokoti, Jaruga, izvorište i Cerovica, izvorište



## LITERATURA

1. Zakon o vodama, NN br.153/09, 63/11, 130/11,56/13, 14/14
2. Uredba o standardu kakvoće voda, NN br. 73/13 i 151/14
3. Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju, NN br. 125/13
4. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju NN br. 141/13
5. Hrvatske vode (2013.): Plan praćenja stanja voda u Republici Hrvatskoj u 2013. godini, Zagreb
6. Odluka o donošenju Plana upravljanja vodnim područjima, NN 82/13
7. Hrvatske vode (2010.): Plan upravljanja vodnim područjima, NN br. 82/13
8. Water Framework Directive European Union Directive 2000/60/EC of the European Parliament and the Council establishing a framework for Community action in the field of water policy, Official Journal of the European Communities (2000.)
9. Directive 2006/118/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on the protection of groundwater against pollution and deterioration



## PRILOG 1

**Karte kemijskog stanja na monitoring postajama po elementima za ocjenu stanja**

## STANJE NA MONITORING POSTAJAMA OBZIROM NA NITRATE



### LEGENDA

- NO<sub>3</sub>\_MDK**
- ▲ LOŠE STANJE
  - ▲ DOBRO STANJE
  - GPVT


## STANJE NA MONITORING POSTAJAMA OBZIROM NA SUMU SVIH POJEDINAČNIH PESTICIDA




## STANJE NA MONITORING POSTAJAMA OBZIROM NA ARSEN



## STANJE NA MONITORING POSTAJAMA OBZIROM NA KADMIJ



## STANJE NA MONITORING POSTAJAMA OBZIROM NA OLOVO




### LEGENDA

Pb\_MDK

▲ DOBRO STANJE


GPVT

## STANJE NA MONITORING POSTAJAMA OBZIROM NA ŽIVU



## STANJE NA MONITORING POSTAJAMA OBZIROM NA AMONIJ






## STANJE NA MONITORING POSTAJAMA OBZIROM NA KLORIDE




## STANJE NA MONITORING POSTAJAMA OBZIROM NA SULFATE




## STANJE NA MONITORING POSTAJAMA OBZIROM NA ORTOFOSFATE



## STANJE NA MONITORING POSTAJAMA OBZIROM NA SUMU TRIKLORETEINA I TETRAKLORETEINA



## STANJE NA MONITORING POSTAJAMA OBZIROM NA SUMU TRIKLORETEŅA I TETRAKLORETEŅA NA GPVT ZAGREB



## STANJE NA MONITORING POSTAJAMA OBZIROM NA VODLJIVOST

